



编号: 0581-2022

不符合项报告

企业名称:	吴江变压器有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质保部		陪同人员: 沈花林	
不符合事实描述: 用于型号为 ODFPS-1000000/1000 的变压器出口油温测量的玻璃温度计未能提供检定/校准证书。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款要求 不符合程度: 主要不符合 ___; 次要不符合 ___ √ ___; 审核员(签名) 李定奎 陪同人员(签名) 沈花林 企业部门代表(签名) 沈花林 日期: 2022.8.17			
纠正措施: 1. 组织相关人员对标准和程序文件进行培训, 加深对标准和程序文件的认识和理解。 2. 将变压器出口油温测量用温度计进行检定/校准, 并取得检定/校准证书。 3. 举一反三对公司内部其他温度计进行检查, 确保测量用源都要取得检定/校准。 企业部门代表签名: 沈花林 审核员签名: 李定奎			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行, 验证有效。 审核组代表签名: 李定奎 日期: 2022.8.17			

可另附页