







不符合报告

不符合报告			项 数
			共 项 第 项
受审核方 名 称	黑龙江省尼迪石油设备有限公司	受 审 核 部 门	生产部
审核依据: ☒ GB/T31950-2015 ☐ 其他 ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规			
不符合事实: 注: 不符合的客观证据(文件的和非文件的)必须被引用(如文档、图样、试验报告, 缺少能力方面的证据)。 在生产部审核时发现企业车间没有区域标识, 也没有环保及职业健康安全管理相关的警示, 不符合车间管理要求			
不符合性质: ☒ 一般不符合 ☐ 严重不符合			
纠正及纠正措施要求及验证要求: ☐ 纠正、制定纠正措施并有效实施 (____日内完成, 并提交材料) ☒ 纠正并制定纠正措施计划 (15 日内完成, 并提交材料)			
说明: 在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效, 将可能导致原认证审核结论的改变, 一般不符合不超过 30 天, 严重不符合最长不超过 15 天。			
审核员: 	审核组长: 	受审核方代表: 	
2022 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 14 日	
审核员对纠正措施完成效果的验证(包括验证的主要内容和结果): ☒ 纠正有效 ☐ 纠正无效 ☒ 纠正措施实施有效 ☐ 纠正措施实施无效 ☐ 纠正措施计划适宜, 下次审核验证有效性 ☐ 纠正措施计划无效 验证人: 			

2022年11月15日



不符合报告 (附页) 纠正及纠正措施验证报告	项 数 共 项 第 项
原因分析 (针对本项不符合产生的根本原因进行分析): 标准培训不到位导致车间人员对公司文件要求执行不到位 责任部门负责人签字: 李珂 2022年11月15日	
纠正 (为消除本项不符合所采取的措施): 立即制作并张贴区域标识牌、环保安全警示牌。 责任部门负责人签字: 李珂 2022年11月15日	
纠正措施或纠正措施计划 (为消除本次不符合产生的根本原因所采取的措施或措施计划): 主管领导加强对车间负责人员工作履职情况的检查, 加强培训教育, 防止再发生此类不符合。 责任部门负责人签字: 李珂 2022年11月15日	
总经理/管理者代表意见: 同意, 签字: 蒋青兰 2022年11月15日	
纠正及纠正措施实施记录 (证据附件) 培训记录 现场整改照片 责任部门负责人签字: 李珂 2022年11月15日	
对纠正及纠正措施实施情况的验证 (对所采取的纠正及纠正措施的实施情况进行评审, 评审其结果能否有效防止类似的不合格再发生): 张贴了标识牌, 进行了整改培训, 纠正措施有效 受审核方代表签字: 蒋青兰 2022年11月15日	
注: 此表由受审核方填写后与纠正或纠正措施实施效果的证实材料一并报送审核组长。	

员工培训考核记录表

时间：2022.11.15	培 训 主 题	培训教师： 王钊
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不符合； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.2 条款的要求 3. 学习 ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准 8.1 条款的要求； 4. 学习产品标识的要求； 5. 学习环保安全标识的要求和方法； 6. 学习 GB/T31950-2015 标准 8.2 条款要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人：王钊 日期：2022.11.15	

加工区





警告
WARNING

操作注意事项
1. 卡盘夹紧后才能启动主轴转动
2. 机床在加工零件时，防护门
不要随意打开

Operating considerations
1. Check clamping to start the
spindle rotation
2. The machine tool in processing
parts, door don't open



警告
WARNING

机床运转时不要触摸工件和
刀具、避免伤害手和手指

Do not touch the workpiece when
the machine is running
Knives, avoid hurting hands
and fingers



警告
WARNING

使用新刀具使用说明书
知悉遵守，恐有危险

Read the operation
manual before use
Otherwise the injury
accident may happen

安全
SAFETY INSTRUCTIONS

机床(使用说明书)了
穿松式外衣、不得戴手套
机床启动前正常情况不
工件、刀具和主轴、不

machine tool, read a
herwise it will cause
g machine tools, no lo
hair must be worn, an

ust be operated under
idden to touch the w
e machine, and no part

and the cutter must be
or maintenance of th



当心机械伤害



进入生产区

ENTER THE PRODUCTION AREA

请佩戴好劳保用品

PLEASE WEAR LABOR INSURANCE
SUPPLIES AND STAFF CARD



进入生产区

ENTER THE PRODUCTION AREA

请遵守安全生产规定

PLEASE OBSERVE THE SAFETY PRODUCTION REGULATIONS



必须穿工作服



禁止吸烟



精心操作



必须保持清洁



通道必须保持畅通

