



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> 二阶段审核 <input type="checkbox"/> 第一次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	盐山县世盛管材防腐有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	刘晓东

不符合事实描述:

审核现场发现公司有空压机储气罐,但是未能提供安全阀和压力表检验合格证明,不符合要求。

上述事实不符合:  GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款  
 GB/T 50430-2017 标准 条款:  
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款  
 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  
 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质:  严重     一般

审核员: 姜海军  
日期: 2020.12.9

审核组长: 姜海军  
日期: 2020.12.9

受审核方代表: 刘晓东  
日期: 2020.12.9

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合项的纠正措施及附件: 安全阀、压力表检  
验报告、培训记录、整改措施。

审核员: 姜海军

日期: 2020.12.16



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

公司有使用空压机储气罐，但是未能提供安全阀和压力表检验合格证明。

### 纠正情况:

马上联系安全阀和压力表的检验。

### 原因分析:

相关人员对 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款、ISO14001:2015 标准和 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款培训不到位，没有认识到特种设备检验的重要性。

### 纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期: 2020 年 12 月 30 日前

### 举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 刘晓东

日期: 2020.12.16

受审核方代表: 刘晓东

日期: 2020.12.16



## 员工培训考核记录表

时间： 2020.12.11	培训主题	培训教师： 刘晓东
地点：会议室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检讨本次外审发现的不合格；</li><li>2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款要求；</li><li>3. 学习 ISO14001:2015 标准 8.1 条款要求；</li><li>4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.1 条款要求；</li><li>5. 讲解特种设备定期检验的重要性。</li></ol>	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人： 刘晓东	



# 安全阀校验报告书

报告编号: 东丽校验 2020-0156 号

使用单位	天津市空气压缩机有限公司		
单位地址	/		
联系人	/	联系电话	/
设备代码	/	安装位置	本体
制造单位	汇丰	设备名称	空压机
安全阀类型	( <input checked="" type="checkbox"/> ) 弹簧式 ( <input type="checkbox"/> ) 先导式 ( <input type="checkbox"/> ) 重锤式	工作介质	空气
公称通径	25 mm	安全阀型号	A27T-16
工作压力	/ MPa	公称压力	1.6 MPa
要求整定压力	0.8 MPa	执行标准	GB/T12243-2005
校验方式	校验台	整定压力	0.8 MPa
校验介质	氮气	密封试验压力	0.72 MPa
校验结果	合格		
维护检修情况说明:  校验			
校验结论: 该安全阀经校验合格, 符合要求, 标牌号为: <u>0156</u> 铝封标记为: <u>东丽(安)</u> , 为确保安全阀灵敏、可靠、请在使用中按要求做好检查工作。			
校验日期	2020年12月12日	下次校验日期	2021年12月11日
校验人员: 刘佳旭 2020年12月12日		校验机构核准编号: TS7812020-2021   (校验机构校验专用章) 2021年12月12日	
审批人员: 杨家润 2020年12月12日			



北京国标联合认证有限公司



深圳华科计量检测技术有限公司  
Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L8465

# 校 准 证 书

## CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页  
Page of

证书编号:  
Certificate No.

HK09181201838

委托方:  
Client

盐山县世盛管材防腐有限公司

委托方地址:  
Address

盐山县沧乐路韩桥段

仪器名称:  
Description

压力表

型号/规格:  
Model/Type

0-1.6MPa

制造商:  
Manufacturer

天津新华仪表

出厂编号:  
Serial No.

SS-6

管理编号:  
Asset No.

/

校准日期:  
Calibration Date.

2020 年 12 月 15 日

校 准:  
Calibrated by

刘根征

核 验:  
Inspected by

潘小利

发证单位 (专用章)  
Issued By (Stamp)

批 准:  
Approved by

江伟波

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦5楼

Address: 5/F., Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编 (Post Code): 518104

电话 (Tel): 0755-27883026

传真 (Fax): 0755-27883736

网址 (Web): [Http://www.stsjt.vip](http://www.stsjt.vip)

电子邮件 (E-mail): [szhkjl@sina.com](mailto:szhkjl@sina.com)



公众号 证书查询