

编号: 0583-2021

不符合项报告

企业名称:	中韩(武汉)石油化工有限公司	不符合报告编号:	03
受审核部门:	储运部	陪同人员:	李学军
不符合事实描述: 查储运部液化气装车台质量流量计后盖未拧紧,没能起到隔爆要求,也不利于防范人为操作,测量设备管理还有待进一步加强。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 第 6.3.1 条 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>徐杏</u> 陪同人员(签名) <u>李学军</u> 企业部门代表(签名) <u>罗平</u> 日期: 2021 年 6 月 10 日			
纠正措施: 将所有液化气装车质量流量计变送器后盖拧紧,并贴上封条,安排维护人员定期巡检。举一反三,并对所有安装的计量仪表进行一次检查。 企业部门代表签名: <u>罗平</u> 审核员签名: <u>徐杏</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实,验证有效。 审核组代表签名: <u>罗平</u> 日期: 2021 年 6 月 21 日			

可另附页