



编号: 0065-2017-2021

不符合项报告

企业名称:	山西潞安技术咨询开发研究所有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产检测部		陪同人员: 黄蓉玉	
不符合事实描述: 现场抽查计量室编号为“LLJ2021356 转子流量计检定原始记录”, 有两处涂改, 没有按计量管理规定进行杠改并盖章, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.3 记录 条款。属于一般不符合项。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.3 记录 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名) 耿丽 修 陪同人员(签名) 黄蓉玉 企业部门代表(签名) 王银铎 日期: 2021、09、14			
纠正措施: 检查原始记录杠改后要盖记录人手章, 并举一反三, 严格按照手册规定执行, 避免出现此类错误。 企业部门代表签名: 审核员签名: 耿丽 修			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行。 审核组代表签名: 耿丽 修 日期: 2021、09、14			

可另附页

