编号：0268-2021-2022

不符合项报告

企业名称：宝鸡市金心泵业制造有限责任公司　　不符合报告编号：01

企业下属部门：　生产技术部　　陪同人员：李银波

不符合事实描述：

生产技术部在用的编号 170839298 规格为（0-150）mm 的游标卡尺校准日期 2021.6.4。未粘贴计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款“---应清楚地标识测量管理体系中所有的测量设备和技术程序，可以单独或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。”的规定要求。

不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003　6.2.4 条款 标识___。

不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__；

审核员(签名)　　陪同人员(签名)李银波

企业部门代表（签名）

日期:2022.4.10

纠正措施:

组织部门相关人员，学习标准 6.2.4 条款的要求。对该测量设备粘贴计量标识，将其它计量器具再次确认状态的标识。类似问题一并解决。

企业部门代表签名:　　审核员签名:

纠正措施完成情况:

纠正措施已落实，经验证措施有效.

审核组代表签名:　　日期：2022.4.10

可另附页