编号：0031-2022

不符合项报告

企业名称：丹东科瑞电子有限责任公司　　不符合报告编号：01

企业下属部门：技检部　　陪同人员：　李东

不符合事实描述：抽查编号 2011001，抽油机节能拖动装置《生产过程检验报告》，检验结论栏没有量化描述.

不符合审核准则条款号：　GB/T 19022-2003 标准的 7.2.4 条款 测量过程的记录　

不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__；

审核员(签名)_____　　陪同人员(签名) _____

企业部门代表（签名）_____

日期:2022.01.21

纠正措施：1、根据检验要求对编号 2011001，抽油机节能拖动装置《生产过程检验报告》中的依据检验结论填写齐全；以追溯。

2、对该类问题做到举一反三；并对其他检测记录内容进行梳理；

3、组织相关人员学习标准相应条款。

企业部门代表签名：　　审核员签名

纠正措施完成情况：

纠正措施已落实，验证有效。

审核组代表签名:　　日期：2022 年 01 月 21 日

可另附页