编号：0191-2022

不符合项报告

企业名称：	西安商鼎能源科技有限公司	不符合报告编号：	01
受审核部门：	产品事业部	陪同人员：	王芸芸

不符合事实描述：

在生产现场发现一台编号已经看不清的绝缘电阻表，未见到溯源证书。

不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003　7.3.2 溯源性

不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ；

审核员(签名) 王彩云　陪同人员(签名) 王芸芸

企业部门代表（签名）

日期:2022.3.30

纠正措施：

1. 对现场这台无法看清编号的绝缘电阻表进行报废处理。
2. 已采购新设备。
3. 将新购买设备送第三方检定，合格后使用。

企业部门代表签名：王芸芸　审核员签名：王彩云

纠正措施完成情况：

纠正措施有效。

审核组代表签名：　日期：2022.3.31.

可另附页