北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.　　ISC-A-I-11 不符合项报告（06 版）

编号：0260-2019

不符合项报告

企业名称：　天津金顺科技发展股份有限公司　　不符合报告编号：01

企业下属部门：　行政部　　陪同人员：　朱云波

不符合事实描述：

查《合格供方台账》中洛氏硬度计校准服务的供方是“东莞市帝恩检测有限公司”，未提供出该供方的合格评价记录。

不符合审核准则条款号：GB/T 19022-2003 标准的 6.4 外部供方 条款。

不符合程度：主要不符合________；次要不符合　√　；

审核员(签名)________　陪同人员(签名)　刘滨

企业部门代表（签名）　朱云波　　日期：2019.12.24.

纠正措施：

① 马上对 东莞市帝恩检测有限公司进行调查，并对其做评价

② 举一反三，以避免此类情况的发生

企业部门代表签名：朱云波　　审核员签名：

纠正措施完成情况：

经确认，缺乏对评价工作认知，已及时进行评价。

(见附件)

审核组代表签名：　　日期：2019.12.24.

可另附页