编号：0274-2020-2022

不符合项报告

企业名称：	天津赛恩能源技术股份有限公司	不符合报告编号：	01
受审核部门:品技部		陪同人员:郭飞	

不符合事实描述：

现场发现编号:175,型号：LZB-15 的玻璃转子流量计 ，2022 年 06 月 17 日校准， 但没有进行计量验证直接安装使用。不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 7.1.1 计量确认 总则的要求。

不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 计量确认 总则

不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__；

审核员(签名)_____　　陪同人员(签名)_____

企业部门代表（签名）_____

日期:2023 年 1 月 6 日

纠正措施:

1、对编号:175,型号：LZB-15 的玻璃转子流量计进行验证，并保存可追溯记录 。

2 对其他测量设备验证记录进行核查,并做好记录。杜绝类似问题发生。

3 组织对相关人员进行培训。

企业部门代表签名：　　审核员签名：

纠正措施完成情况：

纠正措施已落实，验证有效。

审核组代表签名：　　日期：2023.01.06

可另附页