编　　号：0071-2019-2020

不符合项报告

企业名称：广东美思内衣有限公司	不符合报告编号：2020092801
企业下属部门:品管部	陪同人员:朱俊安

不符合事实描述：

查公司品管部实验室织物强力机在使用的软件“026H 织物强力机测试系统”，未登记进入测量软件清单，未做软件确认。

不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 6.2.2 软件

不符合程度：　主要不符合 ____；　次要不符合 √ ；

审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____

企业职能部门代表（签名）_____日期:2020.9.28

纠正措施:

纠正措施实施部门代表签名:　　审核员确认签名:

纠正措施完成情况:

审核组代表签名:　　日期: