编　　号：0161-2020

不符合项报告

企业名称：广东玛西尔电动科技有限公司　　不符合报告编号：2020103002

企业下属部门:品管部　　陪同人员:徐景超

不符合事实描述：

查品管部三次元室中表单号为：FM-CC-004/A 的环境记录，记录中环境记录控制范围要求为（5～35）℃，与该三坐标测量机（编号 44120229）铭牌要求使用环境为（20±2）℃不符，测量环境的识别有误。

不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 6.3.2 环境

不符合程度：　主要不符合 _____；　次要不符合_____；

审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____

企业职能部门代表（签名）_____日期:2020.10.30

纠正措施:

纠正措施实施部门代表签名:　　审核员确认签名:

纠正措施完成情况:

审核组代表签名:　　日期:

编　　号：0161-2020

不符合项报告

企业名称：广东玛西尔电动科技有限公司　　不符合报告编号：2020103001

企业下属部门:品管部　　陪同人员:徐景超

不符合事实描述：

查电池螺母扭力过程的《计量确认过程验证记录表》中，测量设备：扭力扳手，最大允差±3%。查对应的扭力扳手（编号 Z-047）校准证书(编号 ST202010016328)中显示设备允差为±5%。测量设备的计量特性与证书不一致。

不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 7.1.4 计量确认过程记录

不符合程度：　主要不符合 _____；　次要不符合_____；

审核员(签名)_____　陪同人员(签名)_____

企业职能部门代表（签名）_____日期:2020.10.30

纠正措施:

纠正措施实施部门代表签名:　　审核员确认签名:

纠正措施完成情况:

审核组代表签名:　　日期: