编号：0150-2019-2021

不符合项报告

企业名称：	克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	不符合报告编号：	01
受审核部门： 质量部		陪同人员：	

不符合事实描述：

未能提供新供方广电计量检测（海南）有限公司的评价记录。不符合 6.4 外部供方中：“计量职能的管理者应对外部供方为测量管理体系提供的产品和服务提出要求并形成文件。应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。”的规定。

不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 标准 6.4 条外部供方

不符合程度：主要不符合____； 次要不符合___√__；

审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____

企业部门代表（签名）_____

日期：2021.08.25

纠正措施：

1.要求供应商广州广电计量检测股份有限公司提供广电计量检测（海南）有限公司资质证明，并对其进行评价。

2.今后对类似的间接或临时供应商都要进行相关资质评价后才进行校准或检定工作的委托。

企业部门代表签名： 2021.8.25 审核员签名：

纠正措施完成情况：

纠正措施有效，同意验证关闭。

审核组代表签名： 日期:2021.08.26

可另附页

编号：0150-2019-2021

不符合项报告

企业名称：	克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	不符合报告编号：	02

受审核部门： 质量部 陪同人员：

不符合事实描述：

查质量部编号 93-91135 精密压力表的计量确认记录，未能识别出测量范围不满足测量过程的要求，其确认结论不正确。不符合 7.1.4 计量确认过程记录中：“适用时，计量确认过程的记录应注明日期并由授权人审查批准以证明结果的正确性。”的规定。

不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 标准 7.1.4 条计量确认过程记录

不符合程度：主要不符合____； 次要不符合___√__；

审核员(签名)_____ 2021.8.25 陪同人员(签名)_____

企业部门代表（签名）_____

日期：2021.08.25

纠正措施：

1. 重新确定该压力表的测量过程的技术要求。
2. 根据重新获得的测量过程的技术要求重新做该压力表的计量确认记录。
3. 对所有测量设备的过程技术要求进行重新确定，并对计量确认记录进行复核，避免出现类似错误。

企业部门代表签名： 审核员签名： 2021.8.25

纠正措施完成情况：

纠正措施有效，同意验证关闭。

审核组代表签名： 日期:2021.08.26

可另附页