编号：0159-2019-2021

不符合项报告

企业名称：	天津晨天自动化设备工程有限公司	不符合报告编号：	01

受审核部门： 生产部　　陪同人员： 胡芸芸

不符合事实描述：

生产部提供的变频控制箱生产过程检验记录,编号：2105054，记录中未填写依据的检验标准等要素。不满足标准 GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 条款 测量过程的记录的规定要求。

不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003 标准中 7.2.4 条款 测量过程的记录

不符合程度：主要不符合_____；次要不符合__√__；

审核员(签名) _____　　陪同人员(签名) _____

企业部门代表（签名） _____　　日期:2021.9.14

纠正措施:

1、根据检验要求对《变频控制箱生产过程检验记录》所依据的检验标准、检验设备填写齐全；

2、对该类问题做到举一反三；并对其他检验记录进行梳理；

3、组织相关人员学习标准相应条款。

企业部门代表签名: _____　　审核员签名: _____

纠正措施完成情况:

整改措施已落实。验证有效。

审核组代表签名: _____　　日期:2021.9.14

可另附页