编号：1373-2021-2022

不符合项报告

企业名称：	辽宁东宇石油制管有限公司	不符合报告编号：	01
受审核部门： 质量部		陪同人员：李琳	

不符合事实描述：

抽查检定校准服务方的《合格供方调查、评价表》，对合格服务方“东莞市帝恩检测有限公司”未能提供的服务质量评审的记录。

不符合审核准则条款号：GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方

不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√___；

审核员(签名)_ 陪同人员(签名) 李琳

企业部门代表（签名）

日期:2022.12.15

纠正措施:

1、组织专业技术人员对服务方“东莞市帝恩检测有限公司”，的服务质量、校准能力等进行评审，并保存评审记录。以确保持续符合标准要求。

2、组织对相关人员进行培训。

企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况:

整改措施已落实。验证有效。

审核组代表签名:

日期:2022.12.15