编号：0853-2021

不符合项报告

企业名称 ：	成都华誉博能油气装备工程技术有限公司	不符合报告编号：	01

企业下属部门： 行政部　　陪同人员：李刚

不符合事实描述：

现场发现行政部对全公司生产过程中的计量人员及使用测量设备的操作员进行内部顾客调查，没有内部顾客签字确认。 不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准计量认中 8.2.2 顾客满意的管理要求。

不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 标准 8.2.2 顾客满意

不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__；

审核员(签名) 杨永　　陪同人员(签名) 李刚

企业部门代表（签名） 贺宗强

日期： 2021 年 8 月 20 日

纠正措施:

1、按要求对进行内部顾客调查中顾客要确认签字，以保证内部顾客调查表的真实性。

2、举一反三，认真排查整改，满足测量体系管理要求。组织相关人员开展测量管理体系相关知识培训。

企业部门代表签名: 贺宗强　　审核员签名: 杨永

纠正措施完成情况:

整改措施已落实，验证有效。

审核组代表签名: 杨永　　日期：2021 年 8 月 20 日

可另附页