


职业卫生和环境监测仪器仪表 组装工艺流程图



注：“△”为关键工序，主要为组装防风罩与外壳等。工艺流程中不含涂装过程。