

项目编号：20398-2024-QE0

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北孟洲防腐保温工程有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：姜海军

审核组员（签字）：王洪军

报告日期：2025 年 7 月 12 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表

■ 不符合项报告 □ 其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司 (ISC) 的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：姜海军

组员：王洪军



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	姜海军	组长	审核员	2025-N1QMS-5073544	14.02.01, 17.02.00, 17.10.01, 29.11.04
A	姜海军	组长	审核员	2022-N1EMS-4073544	14.02.01, 17.02.00, 17.10.01, 29.11.04
A	姜海军	组长	审核员	2023-N10HSMS-4073544	14.02.01, 17.02.00, 17.10.01, 29.11.04
B	王洪军	组员	审核员	2025-N1QMS-1422107	29.11.04
B	王洪军	组员	审核员	2025-N1EMS-1422107	14.02.01, 29.11.04
B	王洪军	组员	审核员	2025-N10HSMS-1422107	29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王文知 尹振江 陈镜昌	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行第 二 次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☒ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018



b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件 GB/T 29047-2021、钢制管法兰 GB/T 9112~9124-2023、埋地钢质管道聚乙烯防腐层 GB/T23257-2017、埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准 SY/T 6854-2012、钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准 SY/T 0414-2017、钢制对焊管件类型与参数 GB/T 12459-2017、钢制对焊管件技术规范 GB/T 13401-2017、锻钢制承插焊和螺纹管件 GB/T14383-2021、钢制管法兰、垫片、紧固件 HG/T20592 ~20635-2023、商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月11日上午至2025年07月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月9日至本次审核结束日。

审核方式：☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:防腐保温管道及管件的制造，管件、法兰的加工（需资质许可的除外），钢管的销售

E:防腐保温管道及管件的制造，管件、法兰的加工（需资质许可的除外），钢管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:防腐保温管道及管件的制造，管件、法兰的加工（需资质许可的除外），钢管的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省沧州市孟村回族自治县宋庄子乡腾千路与京沪高速交叉口南 88 米

办公地址：河北省沧州市孟村回族自治县宋庄子乡闫庄子村北腾千路与京沪高速交叉口南 88 米

经营地址：河北省沧州市孟村回族自治县宋庄子乡闫庄子村北腾千路与京沪高速交叉口南 88 米

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无



1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：由于未按时接受监督审核造成证书暂停；

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，未使用认证证书及标志；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：目前暂停原因已消除，可以恢复认证注册资格。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☒ 未调整； ☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾、疫情等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款，办公室 QE07.2 条款，办公室 E091.1. 条款；

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 7 月 27 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 监视和测量设备管理，QE0 生产过程控制，QE0 采购过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视，内审和管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，国家对教育行业比较支持，质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，内审员能力需加强培训特别是对内审和管理评审知识的学习，同时应加强工作场所职业病危害因素检测及健康体检和环境检测，存在一定的管理控制风险，本次审核开具 2 项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价



2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织的管理方针：坚持标准，持续改进，争创一流，顾客满意。安全第一，预防为主；遵规守法，减污降耗；持续发展。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，质量目标：

- 1、顾客满意度达到 90%以上；
- 2、一次交验合格率达 98%；
- 3、产品出厂合格率 100%；

环境目标：

- 1、年度内重大环境事故为 0；
- 2、固体废弃物处理率大于 95%；
- 3、废水、废气、噪声达标排放；

职业健康安全目标：

- 1、无人身死亡事故；
- 2、无重伤事故；轻伤事故控制在年度 2 次以内。
- 3、无火灾触电事故。
- 4、无职业病伤害事故。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查2025.5.30日各部门目标完成，总目标完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：挤出、发泡过程、浸漆过程：需严格按照作业指导书生产，重点控制尺寸和外观质量等。

挤出、发泡、销售过程为需要确认的过程。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到



各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，2025年5月30日目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（办公室、供销部、质检部、生产技术部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备有起重机、储气罐，无特殊工种，可以支持管理体系运行。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方专业从事防腐保温管道及管件的制造，管件、法兰的加工（需资质许可的除外），钢管的销售，均依据国家/行业标准和客户要求生产销售。

与负责人沟通确认，生产技术部和供销部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员陈镜昌、孙东岭、尹振江、王宏鑫等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事防腐保温管道及管件的制造，管件、法兰的加工（需资质许可的除外），钢管的销售，均依据相关标准和顾客要求生产销售。查公司在《设计开发控制程序》，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

经交流，体系运行以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和定型的产品要求生产销售。

公司所生产销售的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产销售的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

生产现场观察：

PE管道（黑甲壳套）挤出工序：工人何余在操作挤出机生产600PE管道，配料主要是PE颗粒、色母等，挤出机机头温度在170℃，中间温度设定在240℃，机尾温度设定在160℃，循环水冷却，速度控制在1个小时10米左右，观察实际操作，符合操作规程。

浸防腐漆工序：设备沾漆桶，操作工张文松正在把用铁丝串好的Φ410X8.5mm弯头放到沾漆桶里面浸防腐漆，完全沉没后上下搬动4次，要求外观均匀无漏底、无流挂，然后自然晾干，现场观察其操作符合要求。

绑扎木块支撑工序：现场工人孙同雨正进行Φ850保温管串支撑块，钢丝不能过长过短，以钢管周长为标准，大于钢管周长20-25厘米，每间隔30cm穿一个撑块，穿成串，不能出现多穿或少穿的现象，现场观察操作符合要求。

发泡工序：现场工人王茂辉等人正在为Φ850保温管夹层发泡填充，操作设备：高压发泡机，有发泡作业指导书，原材料：黑白料聚氨酯（配比保密），启动时一起进入发泡机，混合后通过管道打入发泡区，发泡温度控制在25℃以上，发泡机压力设定在8MPa，要求分段发泡均匀、无空隙。发泡工序按《产品质量规范》进行检验，检验合格后，入中转库，自然熟化12小时以上，观察实际操作符合操作规程。

去毛刺工序：设备角磨机，操作工王宝俊正在打磨带颈平焊法兰，要求外观光洁无毛刺，现场观察其操作符合要求。

观察各机加工、挤出、发泡、浸漆、检验等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

特殊过程的确认：挤出、发泡、销售过程为需确认的过程，对挤出、发泡、销售过程进行了确认。

现场查看营销工作情况：

1. 下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章。

4. 现场提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证。

5. 管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。



6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》，2025. 3. 11对销售过程的人员、机械设备、材料、工艺方法、环境、检验等方面进行了过程确认，结论：可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。确认人员：尹振江、王宏鑫、陈镜昌、王文知等。

7. 制定了市场营销作业指导书、销售服务作业指导书等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由供销部开具发货单，库管员依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。

10. 现场查见业务员尹某正在电话联系唐山客户关于：保温钢管等产品的发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检验记录、过程检验记录、出厂检验报告，有效；半成品由生产工人对生产过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查出厂检验报告和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产技术部和销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产技术部门存档。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的交付运输采取物流运输的方式进行。目前组织常用的物流公司为盐山县远翔运输队。组织可以对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流公司的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由本公司和客户提供。企业业务员依据发货单在仓库安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在验收单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

环境因素/危险源识别及评价：办公室、供销部、质检部、生产技术部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为资源消耗，固体废弃物排放，发泡剂、防腐漆、润滑油泄露，潜在火灾，噪声排放，废气排放；不可接受风险为人员伤害、火灾、触电、机械伤害、职业病伤害，环境因素/危险源识别评价符合要求，能考虑生命周期观点，无变化。

运行控制：编制《节约资源/能源管理规定》、《工作现场安全、卫生制度》、《固体废弃物管理》、《垃圾管理规定》、《化学品、油品管理》、《废气、废水、污水管理》、《主要设备意外应急及响应计划》、《清洁绿化管理》、《节约用水管理规定》、《员工健康管理规定》、《安全教育管理制度》、《消防安全管理制度》、《仓库安全管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《职业健康体检管理制度》、《用电防护规定》、《员工劳动安全和防护规定》、《对相关方施加影响管理规定》、《应急准备和响应管理程序》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

企业租赁“沧州日兴管道制造有限公司”的厂房，有租赁合同，查到了厂房租赁方的环评资料。

沧州日兴管道制造有限公司委托石家庄腾烨环保科技有限公司于2021年12月编制完成了《沧州日兴管道制造有限公司年产保温管道5000 吨项目环境影响报告表》，并于 2021年12月16日通过了沧州市生态环境局孟村回族自治县分局审批(审批文号：孟村环表【2021】197号)。2022年01月19日，企业取得固定污染源排污记回执，登记编号为：91130930MA08FHAT37001Y，在有效期内。

企业于 2022. 04. 11~2022. 04. 12委托河北智汇环境监测技术服务有限公司进行了验收检测，检测报告



编号:ZHJC(2022)第 04054号。

2022年04月25日通过了环评验收。

根据环评报告及批复和验收报告内容显示,厂房租赁方“沧州日兴管道制造有限公司”位于孟村回族自治县宋庄子乡闫庄子村北,经确认受审核方孟州公司企业生产地址“河北省沧州市孟村回族自治县宋庄子乡闫庄子村北腾千路与京沪高速交叉口南88米”,属于孟村回族自治县宋庄子乡闫庄子村北区域,河北省沧州市孟村回族自治县宋庄子乡闫庄子村北腾千路与京沪高速交叉口南88米是企业的更具体的地址表达方式。

查环评材料劳动定员8人,现在由于业务需要人数增加到20人。

经确认环评材料内的生产流程包括了浸防腐漆过程,环评报告中的保温管道,适用于防腐保温管道的生产。

防腐保温管道与管件,生产工艺和产污点一致,企业环评适用于防腐保温管件的生产。

现场审查生产技术部运行控制情况:

1、废水管控:

生产过程冷却水循环使用不外排,生活废水不外排,厂区设旱厕,定期清掏用作农肥。

2、废气管控:

主要是浸漆废气、挤出废气、发泡废气。

处理方式:集气罩+管道+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒;

查环保设施运行:日常对二级活性炭吸附装置运行情况进行了点检,查2025年5月29日两级活性炭吸附装置的维修记录,故障原因:电磁阀损坏,维修过程:更换电磁阀:完好,维修人:陈镜昌。

3、噪声管控:

生产过程在车床加工、发泡过程产生噪声,采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具,加强基础减振,厂房隔声,同时加强设备的检查和维保,确保机械设备在正常工况下运行,其他工序基本无噪声。

查到2023年8月28日环境委托检测报告,山东中环检验检测有限公司进行了企业的厂房租赁方“沧州日兴管道制造有限公司”的废气、噪声进行了监测,结果合格,但是未提供近一年的检测报告,已开具不符合报告。

4、固废管控:

生产过程中主要为发泡边角料、机加工废屑收集后外售综合利用。

固废:废活性炭、废漆桶、废发泡剂桶,废活性炭送有资质单位处理,公司刚成立不久,2025年产量较低,还没更换过活性炭,等量多了再统一转移。废边角料收集后外售综合利用。浸漆工序产生的废包装桶和发泡工序产生的废包装桶,收集后由厂家回用。车间含油抹布,分类收集统一交由环卫部门处理。

5、能源资源管控:

生产过程注意节水、节电、节钢材,人走关闭设备和照明开关,现场审核未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控:

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性,生产过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控:

公司生产车间和办公区域配备了灭火器,均符合要求。

8、安全防护:

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品,车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位,安装有防护罩和防护栏等,设备运行状况良好,无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保,查见2025年6月份交款证明。

11、员工上下班遵守交通规则,出现线路故障时由专业电工操作。

12、职业病防护:车间存在轻微噪声和粉尘职业病危害因素,审核时未能提供工作场所职业病危害因素检测合格的证据,也未提供员工健康体检合格的证据,不符合《工作场所职业卫生管理规定》第20条要求,已开具了不符合报告。



法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，“法律法规及其他要求清单”，如《《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《企业职工伤亡事故分类》、《国务院关于加强废弃物品收购利用工作指示》、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》、《工作场所职业卫生管理规定》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《河北省环境保护条例》、《沧州市开展资源节约活动的意见》、《沧州市消防安全管理考核奖惩办法》等，并且于2025年1月10日进行合格性评价，提供合规性评价报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等。

企业未能提供工作场所职业病危害因素检测合格的证据和近一年员工健康体检合格的证据，不符合《工作场所职业卫生管理规定》第20条要求。也未能提供近一年的环境检测合格的证据，不符合《排污单位自行监测技术指南 总则 HJ819-2017》的要求，开具了不符合报告。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查询办公室组织了应急演练，提供了2025年4月25的火灾应急预案演练记录。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年4月9-10日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业需加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年4月16日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。



3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况:

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项: 涉及培训管理方面, 本次审核重复发生, 企业需继续加强体系知识的学习, 制定切实可行的纠正措施。其他不符合已关闭。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北孟洲防腐保温工程有限公司的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:



审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ■暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

■在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 姜海军、王洪军



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。