

项目编号：11285-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：东营富恒石油技术服务有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：姜永彬

审核组员（签字）：姜永彬

报告日期：2025年 11月 24日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
  - 管理体系审核计划（通知）书
  - 首末次会议签到表
  - 不符合项报告
  - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：姜永彬

组员：



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	姜永彬	组长	审核员	2024-N1QMS-3238310	14.02.01,29.10.07,29.11.04
	姜永彬	组长	审核员	2025-N1EMS-3238310	14.02.01,29.10.07,29.11.04
	姜永彬	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2238310	14.02.01,29.10.07,29.11.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	巴恩军、张成敏	向导	受审核方
2	/	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否  暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法等

#### e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

噪声：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；固废：GB18599-2020《一般工业固体废物



贮存和填埋污染控制标准》、工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素 GBZ 2.2-2007；GB/T 8804.3

### —2003热塑性塑料管材拉伸性能测定

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月23日下午至2025年11月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月9日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:塑料内衬管加工；石油装备配件、油管、泵及配件、地面内衬防腐管线的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料内衬管加工；石油装备配件、油管、泵及配件、地面内衬防腐管线的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:塑料内衬管加工；石油装备配件、油管、泵及配件、地面内衬防腐管线的销售

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：山东省东营市东营区和平路 188 号

办公地址：山东省东营市东营区勘探路与西四路交叉口正东方向 386 米

经营地址：山东省东营市东营区勘探路与西四路交叉口正东方向 386 米

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：/

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 12 月 24 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在年 2026 年 11 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管评知识

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：**注册地址无办公，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

●质量、环境和职业健康安全目标及指标：

质量目标

1. 产品一次交验合格率 $\geq 90\%$ 。
2. 顾客满意度 $\geq 90$ 分

环境目标

1. 固废处理达标
2. 火灾事故为零

安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、工伤事故）
2. 火灾事故为零

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

查销售信息:

合同时间: 2025.3.20, 客户: 东营启寅石油科技有限公司, 产品: 超高聚乙烯内衬管 65II9.6 米/根, 数量: 34800 米

合同时间: 2025.5.10, 客户: 东营启寅石油科技有限公司, 产品: 石油钻采机齿轮, 数量: 10 个; 钻孔机 48VF 双电, 数量: 2 台; 泵及配件 DN24/24V, 数量: 5 套

合同时间: 2025.6.20, 客户: 东营启寅石油科技有限公司, 产品: 超高聚乙烯内衬管 79II9.55 米/根, 数量: 35600 米

合同时间: 2025.6.25, 客户: 东营启寅石油科技有限公司, 产品: 油管 73, 数量: 200 吨; 地面内衬防腐管线 73, 数量: 22080 米

合同时间: 2025.9.20, 客户: 东营启寅石油科技有限公司, 产品: 超高聚乙烯内衬管 65II9.6 米/根, 数量: 34800 米

合同时间: 2025.9.25, 客户: 东营启寅石油科技有限公司, 产品: 油管 73, 数量: 200 吨; 地面内衬防腐管线 73, 数量: 22080 米

合同时间: 2025.10.10, 客户: 东营启寅石油科技有限公司, 产品: 石油钻采机齿轮, 数量: 10 个; 钻孔机 48VF 双电, 数量: 1 台; 泵及配件 DN24/24V, 数量: 1 套

2025.10.20, 客户: 东营启寅石油科技有限公司, 产品: 超高聚乙烯内衬管 79II9.55 米/根, 数量: 35600 米  
提供了《合格供方名单》, 由总经理批准, 确认日期: 2025.1.2

供方名称

提供产品名称及类别

东营正茂石油工程有限公司

各类管材、石油装备配件、油管、泵及配件、地面内衬防腐

东营国通运输有限公司

产品运输

对供方进行了确认, 提供了《供方调查评价表》

公司建立了《环境因素的识别评价程序》、《危险源识别与评价控制程序》, 按照程序的要求, 对部门的环境因素、危险源进行了识别和评价, 并分部门列出了环境因素和重要环境因素以及危险源和不可接受风险。

该部门进行环境因素识别考虑了三种时态、三种状态、7 个方面 (大气污染、水体污染、土壤污染、噪声污染、废物排放、能源资源消耗、其他, 采用是非判断法和打分法进行评价。

见: 环境因素辨识评价表。共识别出: 加工组中过程中火灾、生活废水排放、产品生产与检验过程: 废弃物、电的消耗、记录用纸的消耗、手套等劳保用品的废弃等环境因素。其中评价出 4 个重要环境因素。涉及生产部: 固废排放; 能源消耗; 潜在火灾、噪声的排放。识别基本全面, 无重大遗漏。

按照《危险源识别与评价控制程序》要求, 对部门进行了危险源辨识和评价。危险源辨识涉及了常规和非常规的活动, 作业场所内所有人员活动, 设备、设施的安、使用、维护、报废等所有运行活动, 生产过程的所有工艺、调度活动等、检验过程: 操作失误, 不按操作规程使用设备, 设备失灵, 现场取样及检验过程中接触机械设备例如转动部位等; 车间取样操作不当导致工伤事故和触电事故。考虑了三种时态、三种状态等, 采用是 LEC 法进行评价。见: 危险源辨识评价表。共识别出: 工伤伤害、重物坠落、触电、火灾、电脑辐射等危险源, 评价出 4 项不可接受风险。涉及生产部: 触电、火灾、工伤伤害、职业病等;

识别基本全面, 无重大遗漏, 评价基本合理。

对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是车间:

水电消耗: 日常办公注意节水节电, 不浪费;

废水排放: 主要是清洁和生活污水, 无外排;

废气: 无

噪音: 对设备日常保养, 隔音降噪;

固废: 下脚料废料集中外售办公过程产生的固废 (一般固废, 如纸张、外包装等) 按办公室要求放到指定



地点，生活办公垃圾按照规定放置指定区域；

触电控制：生产区使用安全电器，设备离地距离、线路搭接等符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。公司每季度对办公区域、生产区域进行环境/安全检查，检查项目分别有生产用电、安全管理、环境等方面的专项检查。

工伤事故在生产工序存在工伤事故因素，采取措施：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

查见：

**机械伤害物体打击：设备、人员防护得当，员工操作符合要求**

提供“劳保用品发放记录”，劳保用品根据工位不同有所区分，每季度发放一次，主要劳保用品有手套等。抽查 2025 年 11 月，车间员工的劳保用品发放领用记录表，均有记录。

意外火灾发生的预防：

车间线路火灾：主要可能由车间电线短路、电线老化或破损、私拉乱接引起火灾，车间已经贴出安全警告。

原材料火灾：做好防明火管理；

已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。同时车间主管每日巡查车间，配备了的消防器材，车间主管及时巡检，发现隐患及时整改。办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防安全监测检查记录表》，各部门负责人每季度对消防器材进行一次全面检查。

企业策划了产品生产依据，

编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。

编制了各产品的生产作业指导书

识别和确定了工艺流程：

**塑料内衬管加工：采购塑料内衬管--机加工（拧扣、缩径、切割、翻边、拧扣）--检验交付**

**销售：接受意向合同/订单、合同评审、接单→组织货源→部分货物仓库验收存储→交付客户验收**

**外包过程：产品运输、监视测量设备校准/检定、配件加工**

企业经理介绍：产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户技术要求进行生产，如：客户要求

针对生产和服务过程，编制了《生产和服务提供控制程序》、《生产计划单》等

确定产品和服务的要求：技术协议，生产过程参考：**GB/T 8804.3—2003 热塑性塑料管材拉伸性能测定**等标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：车间配置有**缩径机、翻边机、拧扣机、切割机**等生产设备，满足生产需求；

2、检测设备主要有：**米尺、卡尺**等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；

过程检验：

2025.3.30，产品名称：超高聚乙烯内衬管 65II9.6 米/根，拧扣、缩径、切割、翻边、拧扣等符合工艺技术要求要求，记录人：巴恩军

2025.10.30，产品名称：超高聚乙烯内衬管 79II9.55 米/根，拧扣、缩径、切割、翻边、拧扣等符合工艺技术要求要求，记录人：巴恩军

成品检验：

2025.3.30，产品名称：超高聚乙烯内衬管 65II9.6 米/根，外型尺寸、装配质量等符合工艺技术要求要求，记录人：巴恩军



2025.10.30, 产品名称: 超高聚乙烯内衬管 79II9.55 米/根, 外型尺寸、装配质量等符合工艺技术要求要求, 记录人: 巴恩军

### 2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025 年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制:张成敏 日期:2025.6.2 批准:王蒲 日期:2025.6.2

计划由总经理批准后实施。

内审时间: 2025 年 6 月 9-10 日

上次内审时间: 2024.6.9-10, 12 个月内, 符合要求。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书, 内审组长:张成敏 审核员: 巴恩军, 写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性, 没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录, 没有条款遗漏。

提供有《不符合报告纠正措施计划表》, 内审有不符发生在生产部“不符合 GB/T19001-2016 标准 5.3 条款的规定, 也不符合 GB/T24001-2016 标准 5.3 条款及 GB/T45001-2020 标准 5.3 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》, 内审结论: 基本符合计划安排和标准的要求, 并得到了较有效实施和保持, 仍需进一步改进。现场交流, 发现其策划内审方案及编制内审检查表等方面的工作需要在咨询老师的支持下才能完成实施。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施, 并在规定的期限内完成整改, 交由审核员进行验证。

企业制定了《管理评审控制程序》, 按程序要求进行管理评审, 每年至少一次, 总经理主持。

1. 查《管理评审计划》, 明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行: 于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

上次于 2024 年 6 月 20 日进行管评, 12 个月符合要求。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人, 其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》, 评审结论: 公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系, 体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的, 正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审, 确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性, 达到了持续改进的目的, 为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施: 根据管理评审结果, 对发现的个性、偶然性问题, 举一反三制订纠正和预防措施计划(管理评审跟踪验证报告), 并按计划要求组织实施及跟踪检查验证, 确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行, 提高公司绩效管理。



提出改进：[对生产人员进行岗位职责的培训](#)

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

#### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

##### 1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况[作废处理](#)，[或返工](#)，经返工的产品全检合格后方允许交付，体系运行以来没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

##### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：/

2) 组织机构：/

3) 管理体系：2025.1.2B/0 版

4) 资源配置:主要生产设备：车间配置有[缩径机](#)、[翻边机](#)、[拧扣机](#)、[切割机](#)等生产设备，满足生产需求；检测设备主要有：[米尺](#)、[卡尺](#)等，满足检验需求；

5) 产品及其主要过程:识别和确定了工艺流程：

[塑料内衬管加工](#)：采购塑料内衬管--[机加工](#)（[拧扣](#)、[缩径](#)、[切割](#)、[翻边](#)、[拧扣](#)）--[检验交付](#)

[销售](#)：[接受意向合同/订单](#)、[合同评审](#)、[接单](#)→[组织货源](#)→[部分货物仓库验收存储](#)→[交付客户验收](#)

[外包过程](#)：[产品运输](#)、[监视测量设备校准/检定](#)、[配件加工](#)

6) 法律法规及产品、检验标准:[GB/T 8804.3—2003 热塑性塑料管材拉伸性能测定](#)

7) 外部环境:/

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/

9) 联系方式:/

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

[上次不符合](#)：[现场询问内审员对内审要求及标准了解情况](#)，[内审员能力有待提高](#)，[整改持续有效](#)。



## 五、认证证书及标志的使用

企业负责人介绍证书无违规使用

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

## 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，东营富恒石油技术服务有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：**暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:姜永彬



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。