



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21927-2025-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京中天鸿业装饰有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：辛文斌

审核组员（签字）：牛晓光

报告日期：2025年12月14日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：辛文斌

组员：牛晓光



受审核方名称：北京中天鸿业装饰有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	辛文斌	组长	审核员	2024-N1OHSMS-224947 2	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
1	辛文斌	组长	审核员	2023-N1EMS-2249472	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
1	辛文斌	组长	审核员	2025-N1QMS-3249472	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
2	牛晓光	组员	审核员	2025-N1OHSMS-123745 8	
2	牛晓光	组员	审核员	2025-N1EMS-2237458	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹桂芳	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人



民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月12日下午至2025年12月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月05日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:资质范围内建筑装饰装修工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内建筑装饰装修工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内建筑装饰装修工程施工

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市通州区北苑南路 42 号院 6 号楼五层 5151 室

办公地址：北京市朝阳区东坝半截塔 53 号首创朗园 STATION B6-12

经营地址：北京市朝阳区东坝半截塔 53 号首创朗园 STATION B6-12

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1、项目名称：禧瑞春秋 11#7 别墅室内外装修工程

2、在建项目地址：北京市朝阳区孙河乡

3、甲方：李潇

4、乙方：北京中天鸿业装饰有限公司

5、工程内容：别墅室内外装修。

6、计划开工日期：2024 年 11 月 5 日，计划竣工日期：2026 年 4 月 30 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 11 日 08:30 至 2025 年 12 月 11 日 17:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等



1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部

GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”GB/T24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”GB/T45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017 标准 12 条款：质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格。

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026 年 1 月 14 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 12 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：



在建项目施工过程控制情况

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2004 年 6 月 30 日体系实施时间：2025 年 3 月 05 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：91110112764223335J）

建筑业企业资质证书（资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级 2014/03/24;）证书编号：D211126196，有效期：2029年12月19日。

安全生产许可证（编号：(京)JZ安许证字[2022]225992，许可范围：建筑施工，有效期：2025年07月24日至2028年07月23日）

以上资质，经查看现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

资质范围内建筑装修装饰工程施工工艺流程：

施工准备（施工临时设施准备、前期材料施工计划、施工方案编制）→开始施工→水电铺设→泥瓦工程→木工工程→油漆工程→电气设备安装→软装整理→工程验收→竣工资料汇总→竣工验收

外包：劳务外包

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

受审核方管代曹桂芳介绍，北京中天鸿业装饰有限公司成立于 2004-06-30，法定代表人为徐忠，注册资本为 1000 万元。注册地址：北京市通州区北苑南路 42 号院 6 号楼五层 5151 室，经营地址：北京市朝阳区东坝半截塔 53 号首创朗园 STATION B6-12，公司经营范围包括家居装饰；装饰设计；销售建材、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、其他机械设备、家用电器、其他日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。北京中天鸿业装饰有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。法律证明文件：营业执照、建筑企业资质、安全生产许可证。现有人员 15 人。设置综合部、工程部（项目部）。

管代曹桂芳介绍公司成立以来，一直专业致力于资质范围内建筑装修装饰工程施工；本公司一贯重视工程质量和安全工作、并以此作为企业赖以生存和发展的保障。公司成立至今，一直秉持：质量第一，顾客至上，追求卓越，持续改进；保护环境、控制污染，节能降耗、持续改进；安全第一、预防为主、爱护



员工、守护健康。

公司注册资本为 1000 万元，统一社会信用代码为 91110112764223335J，注册地址：北京市通州区北苑南路 42 号院 6 号楼五层 5151 室，经营地址：北京市朝阳区东坝半截塔 53 号首创朗园 STATION B6-12，现有人员：15 人。办公用房 500 平方米左右；查见办公场所租赁合同，出租方：北京朗园新时代文化有限公司，承租方：北京中天鸿业装饰有限公司，租赁地址：北京市朝阳区东坝半截塔 53 号首创朗园 STATION B6-12，租赁期限：自 2021 年 09 月 05 日至 2029 年 09 月 04 日止。

公司拥有：建筑业企业资质证书、安全生产许可证。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户交付了满意的施工项目。

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（项目质量、服务质量、投标能、资金流量、施工技术工艺、人力资源、施工验收、新项目开发能力、技术创新能力等相关因素）和外部因素（宏观经济环境、技术因素、政府及其管理机构、总体行业情况、竞争环境、客户状况、供应商等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审，以确保其充分和适宜。

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。

管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处北京市朝阳区东坝半截塔 53 号首创朗园 STATIONB6-12，临时多场所：在建项目：禧瑞春秋 11#7 别墅室内外装修工程在环境与安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有资质范围内建筑装修装饰工程施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

●范围确认

1、经确认，认证范围为

E:资质范围内建筑装修装饰工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内建筑装修装饰工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内建筑装修装饰工程施工

2、注册地址：北京市通州区北苑南路 42 号院 6 号楼五层 5151 室



办公经营地址：北京市朝阳区东坝半截塔 53 号首创朗园 STATION B6-12

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

外包过程：劳务外包

●公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2025 年 3 月 05 日发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册（包含程序文件）、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

公司质量、环境、职业健康安全方针：

质量管理方针：

质量第一，顾客至上，追求卓越，持续改进。

环境方针：

保护环境、控制污染，节能降耗、持续改进。

职业健康安全方针：

安全第一、预防为主、爱护员工、守护健康。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。

●查企业编制《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险和机遇及应对措施记录》，分别对内部和外部环境的质量、环境、职业健康安全风险进行了分析。

公司面临的风险和机遇主要是：法律、法规内容的变化；国家及行业标准的变化；监管部门的监管力度；供应商的要求；客户的需求；新领域、新设备、新工艺；企业文化、方针目标宣传等。



1. 针对法律、法规内容的变化，质量风险：对行业所涉及的法律法规的更新信息了解不够及时、准确；质量机遇：公司遵纪守法，做诚信企业，为企业带来赞誉。环境安全风险：公司对国家环保安全法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求；环境安全机遇：公司遵守国家和地方环保安全法规要求，减少企业因环境和安全带来的法律法规风险，为公司经营发展打好基础。风险及机遇的评估(等级)：高，风险及机遇应对措施：对法律法规及时、充分收集，合规性评价，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；对外市场、宣传部门加大企业品牌宣传。执行情况：综合部。时限：全年。完成情况（结果）：全部最新有效本公司守法经营。验证人：管代。

2. 针对国家及行业标准的变化，质量风险：公司现有的制度或服务，是否符合新行业标准的要求；质量机遇：国家或行业协会新标准的推出对工程服务的新要求，新标准、有助于企业知识的更新换代，紧跟行业发展潮流。环境安全风险：公司现有的制度，工程服务是否符合环保标准、是否遵守国家安全法规的要求；环境安全机遇：公司遵守国家和地方环保安全标准，减少企业因环境和安全带来的法律法规风险，为公司经营发展打好基础。风险及机遇的评估(等级)：一般，风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价；加大内部对新标准要求及行业发展培训。执行情况：综合部。时限：全年。完成情况（结果）：最新有效；按照要求执行，内部培训。验证人：管代。

3. 针对供应商的要求，质量风险：耗材市场不稳定，希望签订的年度或季度合同和保底价格，带来的采购和资金风险；质量机遇：耗材价格可能会降低。环境安全风险：供应商不遵守公司的环保和安全规章制度，带来的公司环境和安全风险；环境安全机遇：与供应商加强沟通公司环保安全要求，建立更紧密的关系，有助于企业形象提高，赢得供应商信任和赞誉。风险及机遇的评估(等级)：高，风险及机遇应对措施：做好采购计划；发放相关方告知书，监督供应商遵守公司环保安全要求，提高环保安全意识。执行情况：工程部。时限：全年。完成情况（结果）：定期做采购计划。验证人：管代。

.....

管代简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

主要职能部门按照要求加强相关建筑施工行业的法律法规的收集评价；综合部加大市场开拓。

各级部门严格按照公司的规章制度开展相关；职能部门加大公司内部制度执行情况的检查；加强与甲方进行施工质量标准制定的沟通，统一双方的标准；做好施工进度安排，保证工期按计划的执行。

基本符合要求。

提供：质量目标、指标管理方案、环境目标、指标和管理方案、职业健康与安全目标及管理方案、公司及各部门目标指标分解表。

质量管理目标：

a) 合同履行率 100%；

b) 单位工程一次交验合格率 100%；



c) 顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

环境管理目标：

a) 火灾爆炸事故为 0；

b) 固废分类收集处置率 100%。

c) 噪声污染投诉事故为 0。

职业健康安全管理目标：

a) 火灾爆炸事故为 0；

b) 高处坠落伤害发生次数为 0；

c) 物体打击伤害发生次数为 0；

d) 触电伤害发生次数为 0；

e) 机械伤害等轻伤事故发生数 ≤ 5 次/年。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年按季度对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。

管代介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。

管理体系建立以来暂无变更。

公司策划了产品实现过程：

资质范围内建筑装修装饰工程施工工艺流程：

施工准备（施工临时设施准备、前期材料施工计划、施工方案编制）→开始施工→水电铺设→泥瓦工程→木工工程→油漆工程→电气设备安装→软装整理→工程验收→竣工资料汇总→竣工验收

外包过程：劳务外包

施工组织设计方案编制依据主要有：

《GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范》等。

主要施工设备有：气钉枪、镙机、手电钻、自攻钻、冲击钻、角磨机、云石机、拉铆枪、气泵、蚊钉枪射钉枪、砂轮、切割机、涂料搅拌器等。

主要检测设备有：万用表、水平仪、卷尺等。

**3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效** 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司编制了《合同、标书评审控制程序》。识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：

a) 顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。

b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。

c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。

d) 企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为客户建立了客户档案。

编制《外部提供过程、产品和服务控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。

编制了供方评价准则，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

企业保留GB/T19001-2016标准第8.3条款和GB/T50430-2017标准10.3条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是资质范围内的装饰装修工程施工，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务 and 施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。



在建项目：

- 1、项目名称：禧瑞春秋 11#7 别墅室内外装修工程
- 2、在建项目地址：北京市朝阳区孙河乡
- 3、甲方：李潇
- 4、乙方：北京中天鸿业装饰有限公司
- 5、工程内容：别墅室内外装修。
- 6、计划开工日期：2024 年 11 月 5 日，计划竣工日期：2026 年 4 月 30 日。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：苏利刚。

项目负责人： 苏利刚介绍：

工程部根据合同约定，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

- B、分部分项工程合格率 100%，
- C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，
- D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

。。。。。。。

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

《GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》等。。。。。。。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)



生产和服务提供的控制、过程确认

一、禧瑞春秋 11#7 别墅室内外装修工程

提供有合同开工时间：2024 年 11 月 05 日。装修面积 927m²。

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报建设单位审批；建设单位、施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查和验收制度、试验、检测管理制度、质量问题处理制度、质量管理自查与评价制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供图纸技术交底单。

抽技术交底记录。

交底内容：水电安装施工工作内容

1、首先熟悉施工图纸，对施工图中存在的问题及时与现场技术员取得联系，不得擅自改动，并做好图纸技术交底；注意平面布置以建筑、结构图 为依据并相互对照，对电气、给排水、消防、通风、建筑、结构中产生的不一致、不协调的问题及时与项目部、水电工长联系；由水电工长与上级沟通，协商后定方案施工，另外各施工班组长必须预先对每个职工进行技术交底。

2、根据图纸设计要求，按照施工进度计划，及时，逐批申报材料计划单及组织各种机具进场并按规范布置加工厂和库房。

3、根据图纸准确无误的预留给排水孔洞尺寸，定位预留洞根据图纸中设计管道大 2 号，便于增设套管，并适当离墙便于补洞时的混凝土捣实及防止洞口连接处的渗水。

4、根据图纸准确无误的预留给水水槽，水槽深度以适合安装给水管道为宜，管道进出的管道管径大一号放设，应注意套管的标高、位置，符合图纸设计要求。

5、各种盒预埋时，须放线、定位，做标记，固定牢靠。开关插座盒定位时，首先根据建施 50 线，用水平仪或操平管，将其引至图示位置确定盒的安装高度，不得随意沿毛地平量尺寸。线盒遇到钢筋时，不得烧割钢筋，采取避让绕行，确保结构完整；灯位盒，须以图纸设计为准，不得随意更改、移位；严禁管线进入盒子时，浇割盒子，须用开孔器开孔，且必须清理管口毛刺。

6、穿入电缆后，在接线前先遥测接地电阻，接地电阻不得大于 10Ω，电阻值合格后方可接线并进行相关记录。

7、排水安装必须按图纸设计施工，立管垂直、顺直放设，卫生间、厨房离墙 6-7cm 为宜，其他离墙 4-5cm 为宜，如有墙面不平、不齐可顺直放设且管道离墙的最小距离不小于 4cm。



.....。

7、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2025. 4. 10

施工部位：室内照明电气

生产情况记录：

组织各个班组进行现场交底，敷设配管

记录人：杜**

日期 2025. 5. 17

施工部位：室内吊顶

生产情况记录：

组织各个班组进行现场安全施工交底，安装门窗套、窗帘盒、吊顶骨架

记录人：杜**

日期 2025. 6. 30

施工部位：室内客厅

生产情况记录：

组织各个班组进行现场安全施工交底，水电工室内布线

记录人：杜**

现场查看：

进入工地现场后查看，施工人员在墙面打砂纸。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

查看原材料报验单

2025. 9. 07 由采购的工程材料釉面砖，规格型号：750mm*1500mm*9.0mm, 提供有检测报告，合格证；

2025. 6. 18 采购的纸面石膏板，型号/规格：HC2440*1220*9.5mm, 提供有检验检测报告，合格证。



另查见：2025. 5. 14 采购的阻燃板，2025. 4. 23 采购的轻钢龙骨等，均有检验报告，合格证。

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查见分部分项工程质量验收记录表，施工质量验收项目：楼地面装饰工程，合格，施工单位、建设单位签字。

查见隐蔽工程检查记录，隐检项目：吊顶工程，隐检范围：室内吊顶，检查内容包括面层所用的板块的品种、质量、踢脚线高度等，2025. 10. 27, 施工单位、建设单位签字。

符合要求

。。。。。

J:8. 4. 2/8. 4. 4/10. 5. 3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程中质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8. 5. 3

J:8. 5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。



Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查秀山北路、瑞江路西侧地块（CR23029）项目精装修工程

工程地点：江苏省南通市海门经济技术开发区

项目施工方案

日期：2025.1

项目内容：秀山北路、瑞江路西侧地块（CR23029）项目大平层公区精装修、大平层套内精装修、别墅样板房精装修、售楼处精装修工程等精装修工程（具体施工部位以项目划分为准）。

施工技术标准及验收规范

《GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范》等。。。。。。。

秀山北路、瑞江路西侧地块（CR23029）项目精装修工程施工参建各方如下：

甲方：江苏南通中弘建设工程有限公司



乙方：北京中天鸿业装饰有限公司

抽秀山北路、瑞江路西侧地块（CR23029）项目精装修工程项目施工组织设计：

开工日期2024年11月15日，竣工日期2025年9月20日。

主要编制内容：

- 第一章、概述
- 第二章、工程概况
- 第三章、施工部署
- 第四章、施工准备工作
- 第五章、施工方案
- 第六章、施工技术措施
- 第七章、材料组织计划
- 第八章、质量保证措施
- 第九章、进度保证措施
- 第十章、劳动生产力计划
- 第十一章、主要施工机具设备计划
- 第十六章、工程服务计划

。。。。。。。。

工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见质量、安全、文明施工检查记录表

检查项目有：现场质量管理体系及管理体系是否建立，运行是否正常质量保证体系运行是否正常，项目经理是否在岗分包方资质是否符合要求，对分包单位的管理制度是否建立施工组织设计、施工方案及审批情况质量员、施工员、见证取样员是否持证上岗工程质量保证资料是否真实，有效，及时等。

自检结果合格，

查完工项目竣工验收结果合格单

抽：工程竣工资料

工程名称：秀山北路、瑞江路西侧地块（CR23029）项目精装修工程

提供工程竣工报告，内容包括建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、结构类型、开工日期、完工日期、建筑面积，竣工条件具备情况，施工单位、监理单位签字盖章。



查见单位工程质量竣工验收记录，内容包括分部工程验收，质量控制资料核查，安全和使用功能核查及抽查结果，观感质量验收均合格，综合验收结论：符合要求，验收通过。建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位签字盖章，2025.9.20.

在公司编制的《环境因素识别及评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别一览表》：已识别工程部的环境因素包括：空调噪声的排放、复印机光辐射、电脑光辐射、汽车尾气排放、空调水排放、打印机墨盒、硒鼓废弃、废复写纸的废弃、废色带的废弃、旧日光灯的废弃等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及工程部的重要环境因素：火灾的发生、固废排放。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：电脑、复印件辐射、热水器、饮水器具不卫生、工作过程中磕碰、办公电器漏电、开水烫伤、财务失窃、用电线路短路、老化产生火灾、高空坠物、室内通风不良、夏天高温工作、电灯、电器开关损坏、用电负荷过大产生火灾等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及工程部的重要安全因素：火灾的发生、触电伤害、交通伤害。评价基本准确。

同部门负责人交谈工程部执行公司《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

查部门环境运行控制（水/气/声/节能）

公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；

日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；

日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；

办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒入物业设置的垃圾箱，由其清运、



回收处理：

对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由销售公司统一回收处理。

新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训。

企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤等，

查安全用电控制：

公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。

查交通安全控制：

公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查管理评审的计划，编制：曹桂芳 批准：徐忠 日期：2025.10.17

管理评审的时间：2025年10月29日

主持人：总经理：徐忠 参加人：各部门负责人，员工代表

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

a) 与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；

b) 有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

◆顾客满意和相关方的反馈，包括投诉；

◆相关方的需求和期望，包括合规义务；

◆重要环境因素及其变化情况；

◆风险和机遇

◆质量、环境、职业健康安全目标指标的实现程度；

◆各部门的体系运行情况，包含过程和工程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况

◆不合格以及纠正措施；

◆监视和测量结果；

◆其合规义务的履行情况及其评审；

◆内部审核结果和采取纠正措施、预防措施有效性进行评审；

◆外部供方的绩效。

c) 资源的充分性；

d) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

e) 影响管理体系的计划的变化。

输入内容基本符合标准要求。



提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

同时也存在一些问题，提出改进要求：公司建立运行质量、环境和职业健康安全管理体系的时间不长，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及管理手册，决定在两周之内由综合部组织相关人员再进行一次针对标准和管理手册的培训。制定了改进措施，改进措施责任部门必须在1个月内制定有效措施，并按计划组织相关部门实施。责任部门：综合部，对不符合进行了原因分析制定了改善措施，改善状况：综合部进行GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016、GB/T50430-2017基础知识培训；对员工进行管理手册、程序文件及安全、环保相关法律法规的培训。2025.10.30对改善状况进行了结果验证，验证人：曹桂芳。审查人：徐忠。

▲与企业管理层曹桂芳进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、内部审核、外部审核对管理评审输入输出的要求，回答部分不清楚，已在7.2中开具不符合。

查见《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查见《质量/环境/职业健康安全管理体系内审计划》，包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核时间安排等。

查见《内审员任命书》审核组成员3名，曹桂芳为审核组长，苏利刚、李莲锦为审核组成员。决定于2025年10月14日-15日进行内部审核。

查内审员能力，提供《员工培训记录及效果评价表》。同内审员交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则的能力不足，已在7.2开具不符合。有内审员任命书，任命时间：2025年03月05日。任命人：徐忠。

公司按照审核计划于2025年10月14日-15日对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查见：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查见各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、工程部（含项目部）相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《内审不符合报告》（综合部未能对适用的外来文件进行有效识别。不符合标准条款：GB/T19001-2016标准7.5条款；GB/T50430-2017标准3.5条款；GB/T24001-2016标准7.5条款；GB/T45001-2020标准7.5条款），判标准准确，对不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。查见《培训记录表》及修订后的《外来文件清单》。

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：本组织的质量/环境/安全体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进不合格，需重新整改并按有关要求实施和保持。编制：曹桂芳批准：徐忠 日期：2025.10.15。

内审基本符合要求。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司策划有纠正和预防措施控制程序，办公室对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正/预防措施表》，传



递工程部，由工程部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交办公室，办公室与顾客进行有效沟通。

办公室评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

办公室对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：要求专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。

b. 基础设施：办公室、办公设备；

c. 工作环境：北京市朝阳区东坝半截塔 53 号首创朗园 STATION B6-12，办公生产面积 500 平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

d. 资金支持：公司注册资金壹仟万元整。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 15 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

**3) 信息沟通:**

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

- 1.管理手册，2025年3月05日发表实施（含管理方针、目标）
- 2.程序文件包括标准要求的程序
- 3.管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。
- 4.体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资质范围内建筑装修装饰工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内建筑装修装饰工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内建筑装修装饰工程施工

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，北京中天鸿业装饰有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 辛文斌 牛晓光

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。