



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21218-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市虎翔实业有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）： 李崇岸

报告日期： 2025 年 12 月 1 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人

审核组长：温红玲

组员： 李崇岸



受审核方名称：深圳市虎翔实业有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	15.06.02
A	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	15.06.02
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	15.06.02B
B	李崇岸	组员	审核员	2025-N1QMS-2294661	
B	李崇岸	组员	审核员	2025-N1EMS-1294661	
B	李崇岸	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1294661	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	庄荣征/王涛/赵虹	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、



中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、广东省环境保护条例、广东省安全生产条例、广东省消防条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

JG/T169-2016建筑隔墙用轻质条板通用技术要求、Q/HXS-2025钢丝网架耐火墙板墙体、DBJ50 / T-219-2015 自承重水泥钢丝网架膨胀珍珠岩墙板应用技术规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月30日 08:30至2025年12月01日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月12日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产

O:新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭中路1号第一栋厂房101

办公地址：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭中路1号第一栋厂房101

经营地址：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭中路1号第一栋厂房101

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月29日 08:30至2025年11月29日 12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：



综合行政部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026 年 1 月 1 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 11 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2023 年 04 月 04 日，变更登记通知书（2025-02-12），体系实施时间：2025 年 2 月 12 日

2) 法律地位证明文件有：

现场查提供有营业执照正本、变更登记通知书（2025-02-12）、深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)，经营范围覆盖认证范围。

与负责人沟通，已安排专人进行固定污染源排污登记，登记仍在进行中，后续与整改项一起提交。

与负责人沟通，该公司主要进行：新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产，生产过程主要是钢丝网片和复合结构芯材组装焊接，无喷涂电镀工序，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》



无需环评，与负责人沟通，已安排专人办理环境影响登记手续，登记仍在进行中，后续与整改项一起提交。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

公司策划了新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产工艺流程：

钢丝网片/复合结构芯材/插针制作——钢丝网片和复合结构芯材组装定位——焊接——成品检验——包装
入库

其中：

①钢丝网片制作：

原料验收——钢丝（经丝、纬丝）上架——引入导管——焊接——成品检验——包装入库

②复合结构芯材制作：

原料验收——复合防水箱封口——填料罐装——成品检验——包装入库

③插针制作：

原料验收——钢丝调直、剪切——成品检验——包装入库

经确认，

关键过程：罐装过程、焊接过程；

需确认过程：罐装过程、焊接过程；

外包过程：物流运输。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全方针：

质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗 保护环境 珍爱生命 制造精品 持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

深圳市虎翔实业有限公司，

公司注册地址：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭中路 1 号第一栋厂房 101；

生产经营地址：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭中路 1 号第一栋厂房 101；

查提供有厂房租赁合同，单一场所。

现场确认，提供有营业执照正本、变更登记通知书（2025-02-12）、深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)，统一社会信用代码：91440300MA5HRT3J2K，注册资本：1080 万元，成立日期：2023 年 04 月 04 日，核准日期：2025 年 02 月 12 日，

经营范围：一般经营项目：新材料技术研发；前沿新材料制造；前沿新材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；建筑装饰材料销售；隔热和隔音材料制



造；隔热和隔音材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；金属制品研发；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。经营范围覆盖认证范围。

经与负责人沟通确认，公司主要进行新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产。

经现场核实，企业人数实际为 15 人，无倒班。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、居民、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项等；

员工的需求和期望：工作业绩得到承认和认可；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：建立友好关系、不被污染和影响、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理，并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方的重要信息。

符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公



司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被处罚的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合行政部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、固废的处置，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：火灾事故、触电事故、机械伤害，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度≥90分；	96
② 产品一次交付合格率≥95%	100%
③ 固废合规处置率100%；	100%
④ 火灾事故为0；	0
⑤ 机械伤害事故为0；	0
⑥ 触电事故为0。	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有综合行政部、销售部、技术部、生产部4个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。基本符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行GB/T19001-2016标准，新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产质量稳定并符合标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗



位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产、销售提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、运输交付过程防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

策划了新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产工艺流程：

钢丝网片/复合结构芯材/插针制作——钢丝网片和复合结构芯材组装定位——焊接——成品检验——包装入库

其中：

①钢丝网片制作：

原料验收——钢丝（经丝、纬丝）上架——引入导管——焊接——成品检验——包装入库

②复合结构芯材制作：

原料验收——复合防水箱封口——填料罐装——成品检验——包装入库

③插针制作：

原料验收——钢丝调直、剪切——成品检验——包装入库

经确认，

关键过程：罐装过程、焊接过程；

需确认过程：罐装过程、焊接过程；

外包过程：物流运输。

查看有关键过程确认记录，针对关键过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2025.02.12，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量。确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

现场查提供有营业执照正本、变更登记通知书（2025-02-12）、深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)，经营范围覆盖认证范围。

与负责人沟通，已安排专人进行固定污染源排污登记，登记仍在进行中，后续与整改项一起提交。

与负责人沟通，该公司主要进行：新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产，生产过程主要是钢丝网片和复合结构芯材组装焊接，无喷涂电镀工序，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》无需环评，与负责人沟通，已安排专人办理环境影响登记手续，登记仍在进行中，后续与整改项一起提交。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率98%，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形，对管理体系进行变更，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

管理手册中8.2、《HX-CX-16产品和服务要求控制程序》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，



让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服 务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

销售部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。销售部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司目前主要的客户：万荣忠。与负责人沟通，目前公司客户正在开发中，自参加产品展览会以来，已陆续有几家客户来厂现场访谈，现正在洽谈中。

查：需方：钢丝网架墙板墙体销售付款合同，合同编号：XH20251028，钢丝网架墙板墙体技术协议，合同编号：虎翔 20251028，约定有 105mm 厚钢丝网架墙板墙体-584.41 平米、155mm 厚钢丝网架墙板墙体-759.85 平米，约定有

产品名称、规格、数量、价格、结算方式、质量要求、技术标准、交货时间地点、运输费用承担、验收标准、方法、违约责任、免责条款等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：张家虎、张荐、赵虹、庄荣征、王涛、谢林科，评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，双方签章签字明确，符合要求。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货清单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

设计和开发控制：

经过与部门负责人沟通和现场审核发现：提供有《HX-CX-33 设计和开发控制程序》，公司技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员，查张荐等人，均有多年的工作经验，对新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产设计开发等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

与部门负责人沟通，接客户订单后，技术人员进行对接，并出具图纸、生产任务单、新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产过程工艺卡、检验规范等。

查提供有 Q/HXS-2025 钢丝网架耐火墙板墙体，2025-07-09 发布，2025-07-16 实施，已在企业标准公共信息服务平台公开发布，备案号：Q/HXS-2025，符合要求。

抽查提供有 105mm（墙芯 55mm）/155mm（墙芯 105mm）厚钢丝网架墙板墙体生产工艺，钢丝网片制作工艺、复合结构芯材制作工艺、插针制作工艺、钢丝网片和复合结构芯材组装定位及焊接工艺、包装规范。

公司所生产的产品均为按照顾客要求进行生产，设计依据参考国家标准、行业标准，并按照相关标准等进行生产和检验，基本符合要求。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时部门负责人介绍，近年来，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

经查符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《HX-CX-18 外部提供产品、服务和过程控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
①	信阳卡斯特材料科技有限公司	膨胀珍珠岩	2025 年 5 月 7 日
②	山东冠诚物质有限公司	电镀锌丝	2025 年 5 月 7 日
③	东莞市正华纸制品有限公司	纸箱	2025 年 5 月 7 日
④	货拉拉	外包——物流运输	2025 年 5 月 7 日

.....

**抽查 合格供方评价记录**

供方名称：信阳卡斯特材料科技有限公司，产品名称：膨胀珍珠岩，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：张家虎 2025年5月7日

供方名称：山东冠诚物质有限公司，产品名称： 电镀锌丝，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：张家虎 2025年5月7日

供方名称：东莞市正华纸制品有限公司，产品名称：纸箱，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：张家虎 2025年5月7日

外包方名称：货拉拉，外包——物流运输，提供有外包方评价表，评价有外包方资质、运输服务能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：张家虎 2025年5月7日

抽查采购控制：

查膨胀珍珠岩-3-6--2600包、电镀锌丝-2.4mm-9.5吨、纸箱-1200*105*298mm-5500只，均提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查外包控制：外包——物流运输，查提供有货拉拉下单记录2份，均已按时按量交付，未发生因物流运输导致的客户投诉，符合要求。

外部提供的过程、产品和服务控制基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在管理手册 8.5 中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产，通常依据客户的订单要求来确定安排生产有序进行。

- a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。
- b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。
- d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。
- e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 生产部负责产品的组装及过程调试。
- g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。
- h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产工艺流程：

钢丝网片/复合结构芯材/插针制作——钢丝网片和复合结构芯材组装定位——焊接——成品检验——包装入库

其中：

1) 钢丝网片制作：

原料验收——钢丝（经丝、纬丝）上架——引入导管——焊接——成品检验——包装入库

2) 复合结构芯材制作：

原料验收——复合防水箱封口——填料罐装——成品检验——包装入库

3) 插针制作：

原料验收——钢丝调直、剪切——成品检验——包装入库

经确认，

关键过程：罐装过程、焊接过程；

需确认过程：罐装过程、焊接过程；



外包过程：物流运输。

查看有关键过程确认记录，针对关键过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.2.12，确认结论：公司提供的条件完全可以满足各工序/服务过程要求，能够保证产品质量。确认符合要求，

现场观察：查提供有 2025-12-01 生产任务单

——插针制作过程：钢丝插针-148mm

查现场提供有插针制作工艺，现场询问操作工了解设备（调直切断机）在钢丝调直、剪切过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：每日开机前要检查设备是否异常，如有异常及时排除后进行工作。先核对材质材质，然后进行设置调直、剪切参数设置，主要检查调直度、剪切长度及切断端头平整度、端头毛刺情况。观察现场操作、检查控制等均符合要求。查提供有现场钢丝插针-148mm 制程巡检检验记录，调直度、剪切长度在允许公差范围内，端头平整、整齐、无毛刺，符合要求。

——钢丝网片制作过程：钢丝网片-2940mm

查现场提供有钢丝网片制作工艺，现场询问操作工了解设备（焊网机）、钢丝（经丝、纬丝）上架、引入导管、焊接操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：每日开机前要检查设备是否异常，如有异常及时排除后进行工作。上架与引入时注意经丝、纬丝对齐，导管位置准确，调整张力，避免偏移，目测对齐度；焊接时，注意控制焊接电流、时间，注意检查有无虚焊、漏焊，观察现场操作、检查控制等均符合要求。查提供有现场钢丝网片-2940mm 制程巡检检验记录，检验项次齐全，检验结果均符合要求。

——复合结构芯材制作过程：珍珠岩箱-298*105mm

查现场提供有复合结构芯材制作工艺，现场询问操作工了解防水箱封口、设备（罐装机）操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：每日开机前要检查设备是否异常，如有异常及时排除后进行工作。先将复合防水箱手工封口，装入手推车，推进灌装机，然后按启动，自动进行上料、振动、罐装后，再进行封口，主要检查规格是否在范围以内；外观是否平整、边角有无损坏；震动后是否均匀、密实、有无空鼓；检查封边胶带粘贴是否牢固、有无开裂；检查胶针卡是否变形、少胶针卡现象；检查直角是否垂直、有无曲翘；如出现平面弯曲、是否在允许偏差范围内；观察现场操作、检查控制等均符合要求。查提供有现场 珍珠岩箱-298*105mm 制程巡检检验记录，检验项次齐全，检验结果均符合要求。

——钢丝网片和复合结构芯材组装定位、焊接过程：钢丝网架耐火墙板墙体-1200*105mm

查现场提供有钢丝网片和复合结构芯材组装定位、焊接工艺，现场询问操作工了解设备（焊板机）操作规范及注意事项，操作工回答：注意事项有：每日开机前要检查设备是否异常，如有异常及时排除后进行工作。组装定位时注意网片与芯材对齐，插针预埋，调整位置，避免偏移，目测对齐度；焊接时注意控制焊接电流、时间，焊缝连续性，避免虚焊、漏焊，主要检查焊缝外观检查，观察现场操作、检查控制等均符合要求。查提供有现场钢丝网架耐火墙板墙体-1200*105mm 制程巡检检验记录，检验项次齐全，检验结果均符合要求。

——包装过程：钢丝网架耐火墙板墙体-1200*105mm

查现场提供有包装工艺，现场询问操作工了解包装操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：堆放在专用托架上，码放整齐，注意核对规格，标识清晰，避免混放，现场观察标识齐全、清晰、码放整齐、无混放情况，符合要求。

另查 2025.09.17 钢丝网架耐火墙板-2940mm×1200mm×55mm、2025.10.13-钢丝网架耐火墙板-2700mm×1200mm×105mm、2025.10.13-钢丝网架耐火墙板-3300mm×1200mm×105mm、2025.11.13-钢丝网架耐火墙板-2940mm×1200mm×55mm 生产记录，提供有生产任务单，过程检验记录：内容含：产品型号、数量、产品编号、检测项目及结论、检验内容等，检验结论均符合。

现场观察以上新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）的制造过程各工序操作均符合操作文件要求。

**变更的控制：**

负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。对于生产过程的更改，公司规定通过《生产任务单》的形式重新下达。生产过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《生产任务单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。目前无生产过程的更改。自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。

产品的放行：

公司管理手册 8.6、HX-CX-26 生产过程控制管理程序、HX-CX-27 来料检验控制程序、HX-CX-28 成品检验控制程序中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：**抽查采购控制：**

查提供有原材料采购验收单，纸箱（封胶防水箱）-1200*105*298mm-5500 只，检验项次主要有数量、外观、尺寸、封胶、平整度等，检验结论均合格，提供有供方对应送货单、出厂检验报告、合格证，符合要求。

查提供有原材料采购验收单，膨胀珍珠岩-3-6--2600 包，检验项次主要有数量、外观、规格等，检验结论均合格，提供有供方对应送货单、出厂检验报告、合格证，符合要求。

查提供有原材料采购验收单，电镀钢丝-2.4mm-48 盘，检验项次主要有数量、外观、尺寸、包装等，检验结论均合格，提供有供方对应送货单、出厂检验报告、合格证，符合要求。

查外包控制：外包——物流运输，查提供有货拉拉下单记录 2 份，均已按时按量交付，未发生因物流运输导致的客户投诉，符合要求。

采购产品验证及外包物资控制均符合标准要求。

（二）过程检验：

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品出厂检验及第三方检验：

1、查成品检验控制：

查提供有成品检验记录，2025.09.17 钢丝网架耐火墙板墙体-钢丝网架耐火墙板-2940mm×1200mm×55mm、2025.10.13-钢丝网架耐火墙板-2700mm×1200mm×105mm、2025.10.13-钢丝网架耐火墙板-3300mm×1200mm×105mm、2025.11.13-钢丝网架耐火墙板-2940mm×1200mm×55mm，检验项次齐全，检验结论均合格，符合要求。

2、查出厂检验控制：

查提供有产品出厂验收单，2025.10.13-钢丝网架耐火墙板-2700mm×1200mm×105mm-37 张、2025.10.13-钢丝网架耐火墙板-3300mm×1200mm×105mm-12 张、2025.10.13-钢丝网架耐火墙板-3150mm×1200mm×55mm-7 张、2025-11-13 钢丝网架耐火墙板-2940mm×1200mm×55mm-50 张，检验项次有：产品商标、产品规格、产品外观、钢丝挑头、钢丝锈点、两对角线偏差、焊点质量等，检验结论均合格，符合要求。

2、查第三方检验控制：

①查提供有建筑隔墙用轻质条板检测报告，委托编号：SZ01-2025-003309，报告编号：SZJC-QC2025-000109，样品名称：钢丝网架珍珠岩耐火墙板，样品规格(mm)：2500×1250×105，生产厂家：深圳市虎翔实业有限公司，委托单位：深圳市虎翔实业有限公司，检测单位：深圳市建研检测有限公司，委托日期：2025.05.07，检测日期：2025.06.03~2025.06.05，报告日期：2025.06.10，

检测依据：JG/T169-2016，检验结果如下：

检验项目	标准要求(复合条板, 100mm 厚板)	检测结果	单项评定
抗弯承载(板自重倍数)	≥1.5	2.4	合格

检测结论：已检结果符合 JG/T 169-2016 标准中 100mm 厚复合条板的技术要求。

②查提供有检验报告（耐火性能），报告编号：WT255100444，委托单位：深圳市虎翔实业有限公司，检测单位：深圳市计量质量检测研究院 深圳市消防产品燃烧性能检测中心，样品名称：钢丝网架珍珠岩耐火墙板，型号/规格/等级：(2800×2800×105)mm，检验类别：送样检验，报告签发日期：2025 年 06 月 13 日



检测项目	标准要求	实测结果	单项结论
耐火完整性	耐火完整性 $\geq 180\text{min}$ (委托单位技术要求)	试件背火面未出现持续达 10s 或 10s 以上火焰, 棉垫未着火, 缝隙探棒不可以穿过。	180min 时, 试件未丧失耐火完整性。符合
耐火隔热性	耐火隔热性 $\geq 180\text{min}$ (委托单位技术要求)	试件背火面平均温升 $\leq 140^{\circ}\text{C}$, 任一点位置的背火面温升 $\leq 180^{\circ}\text{C}$ 。	180min 时, 试件背火面平均温升为 78°C ; 试件背火面最高温升为 135°C ; 试件未丧失耐火隔热性。符合

另查提供有检验报告（保温性能），【外墙墙体传热系数】，报告编号：GD2025-27-00316，检测单位：广东省建筑材料研究院有限公司，围护结构名称：钢丝网架珍珠岩耐火墙板-105mm，委托单位：深圳市虎翔实业有限公司，检验类别：委托检验，检测项目：热阻，日期：2025-07-24；另查提供有检验报告（声学性能），编号 Report No. SSD202500234，钢丝网架珍珠岩耐火墙板隔声检测，K55-105，检测机构：华南国家计量测试中心、广东省计量科学研究院，日期：2025-07-30。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

编制《HX-CX-06 合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》、《HX-CX-22 合规性评价控制程序》，规定了法律法规和其他要求的收集、合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2025 年 6 月 7 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《HX-CX-20 环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》，内容基本符合要求。

现场查提供有营业执照正本、变更登记通知书（2025-02-12）、深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)，经营范围覆盖认证范围。

与负责人沟通，已安排专人进行固定污染源排污登记，登记仍在进行中，后续与整改项一起提交。

与负责人沟通，该公司主要进行：新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产，生产过程主要是钢丝网片和复合结构芯材组装焊接，无喷涂电镀工序，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》无需环评，与负责人沟通，已安排专人办理环境影响登记手续，登记仍在进行中，后续与整改项一起提交。

经现场观察确认，

企业办公服务过程不存在职业病危害因素，生产过程中识别职业病危害因素有：

①罐装粉尘：罐装机自带除尘装置，车间加强通风，密闭罐装机；现场观察无明显罐装粉尘排放。

②焊接烟尘：车间加强通风。与负责人沟通现场确认，钢丝网片制作焊接、钢丝网片和复合结构芯材组装定位焊接过程均不使用焊材，且均为瞬间点焊，产生焊接烟尘量极小，现场观察确认，无明显焊接烟尘排放。配备防护口罩并正确佩戴；设置粉尘危害及防护标识；定期进行防护培训和体检。

③设备噪声：设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；定期进行设备维护保养；设置噪声危害及防护标识；配备防噪耳塞并正确佩戴；定期进行防护培训和体检。现场观察确认无明显噪声排放。与负责人沟通确认，已安排员工进行体检，但报告尚未取回，后续与整改项一起提交。

与负责人沟通，定期为员工缴纳社会保险，提供有缴费证明。

综合行政部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；综合行政部每有对环境安全运行进行检查，策划有环境安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

综合行政部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，查 2025 年 9 月 28 日、2025 年 10 月 30 日的环境运行检查表，检查情况：



均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训情况，电器使用情、安全防护设施，电线电缆等，查 2025 年 9 月 28 日、2025 年 10 月 30 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

与负责人沟通，自体系建立以来，未发生有政府监管部门监督检查情况。

总经理介绍公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

查也无相关方投诉抱怨的资料。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，运行控制文件包括：HX-CX-15 环境和职业健康安全运行控制程序、废弃物管理规程、消防管理制度、能源资源管理规程、安全防火制度、安全教育管理制度、安全检查制度、工伤事故管理规定、安全用电规程、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等一系列控制文件。上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从产品工艺设计和采购、销售产品时已考虑了产品的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好采购产品的环保与安全性，节约成本，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩，穿工作服等，提供《劳保用品发放记录》，发放物品包括：手套、口罩、工作服等。

7、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

8、工作场所职业病因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，企业办公服务过程不存在职业病危害因素，

9、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

10、提供有《2025 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用



品等。

11、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。

公司办公过程在环境、职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

查生产过程运行控制：

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、废气控制：

①罐装粉尘：罐装机自带除尘装置，车间加强通风，密闭罐装机；现场观察无明显罐装粉尘排放。

②焊接烟尘：车间加强通风。与负责人沟通现场确认，钢丝网片制作焊接、钢丝网片和复合结构芯材组装定位焊接过程均不使用焊材，且均为瞬间点焊，产生焊接烟尘量极小，现场观察确认，无明显焊接烟尘排放。

3、噪声控制：主要噪声污染源为机械设备的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；现场观察车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。现场观察，生产过程未听到明显噪声，企业设备均置于厂房内，设备安装隔音减震措施，定期保养与维护。

4、固废控制：

边角料——废网片、废防水箱：统一收集本单位回收利用。

罐装机自带除尘装置收集的废膨胀珍珠岩：统一收集本单位回收利用，不外排。

职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：

车间分为原料存放区、成品存放区、钢丝网片制作区、复合结构芯材制作区、插针制作区、组装区、一般固废区，布局基本合理，空间较宽敞，通道畅通，消防安全环保设施齐全，原材料使用托架放置，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确，巡视发现车间现场按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，观察到操作工按章作业，生产秩序良好。

9、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩、穿工作服等，提供《劳保用品发放记录》，发放物品包括：手套、口罩、工作服等。



10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

11、经现场观察确认，

办公服务过程不存在职业病危害因素，生产过程中识别职业病危害因素有：

①罐装粉尘：罐装机自带除尘装置，车间加强通风，密闭并定期维护保养罐装机；现场观察无明显罐装粉尘排放。

②焊接烟尘：车间加强通风。与负责人沟通现场确认，钢丝网片制作焊接、钢丝网片和复合结构芯材组装定位焊接过程均不使用焊材，且均为瞬间点焊，产生焊接烟尘量极小，现场观察确认，无明显焊接烟尘排放。配备防护口罩并正确佩戴；设置粉尘/烟尘危害及防护标识；定期进行防护培训和体检。

③设备噪声：设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；定期进行设备维护保养；设置噪声危害及防护标识；配备防噪耳塞并正确佩戴；定期进行防护培训和体检。现场观察确认无明显噪声排放。

与负责人沟通确认，已安排员工进行体检，但报告尚未取回，后续与整改项一起提交。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废边角料、废膨胀珍珠岩，集中收集。

查看固废废边角料单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 6 月 5 日~6 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 6 月 15 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

授权 王涛 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

与负责人沟通，

提供的《HX-CX-19 不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。



环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的1项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制尚需提升至能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

现场查看，

办公区域：有总经理办公室、综合办公室（其中综合行政部、销售部、技术部、生产部集中办公）、会议室各1间。

生产区域：有原料存放区、成品存放区、钢丝网片制作区、复合结构芯材制作区、插针制作区、组装区、一般固废区。

公司设置部门：综合行政部、销售部、技术部、生产部4个职能部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备：焊网机、罐装机、调直机、焊板机等。

检测设备有：钢卷尺。

特种设备：无。安全附件：压力表、安全阀。

环保安全应急设备：罐装机自带除尘装置、消防栓、灭火器、垃圾桶等。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人力资源评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。



基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理: 公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认, 该公司的体系文件管理手册、程序文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 新型绿色墙体材料(钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板)生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 新型绿色墙体材料(钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板)生产

O: 新型绿色墙体材料(钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板)生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 深圳市虎翔实业有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 温红玲 李崇岸



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。