



北京国标联合认证有限公司

服务认证审查报告

■售后服务 依据 GB/T27922-2011

组织名称： 江西欣盛泰实业有限公司

项目编号： 0038-2020-SA-2022

审查类型： ☐初次认证 ☒保持认证 ☐再认证

地址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

联系： 010-5824 6003

邮编： 100101



1. 基本信息

1.1 受审查方名称: 江西欣盛泰实业有限公司

1.2 项目编号: 0038-2020-SA-2022

1.3 工商注册地址:

江西省樟树市城北(张家山)工业园 1 号路

1.4 审查地址:

江西省樟树市城北(张家山)工业园 1 号路

1.5 场所说明:

☒ 上述地址为单一场所组织

☐ 多场所组织, 包括上述地址的总部, 以及下列固定分场所(包括名称与地址):

1.6 受审查组织联系方式

联系人: 肖园琴 职务: 电话: 13979562918 邮箱:

1.7 审查目的:

通过对受审查方涉及认证范围内的服务及管理现状, 对照认证标准进行量化评价和判定, 从而决定: 能否推荐 ☐ 初次认证注册 ☒ 保持认证注册 ☐ 再认证注册

1.8 审查准则:

1) 服务认证(依据 GB/T27922-2011)

2) 受审查方管理体系文件

3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

1.9 审查范围:

城市公共交通亭(棚)、广告棚(牌)、旅游咨询亭、治安亭(棚)、户外各类收费亭、报刊亭的售后服务(配送、安装、维修、技术支持)。(五星级)

1.10 审查方式:

☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.11 暗访评价方式(必要时)

☐ 现场: 年 月 日至 年 月 日

☐ 非现场: 年 月 日至 年 月 日

☒ 不需要

1.12 审查覆盖的时期和本次审查时间:

本次审查时间: 2022 年 11 月 20 日 上午至 2022 年 11 月 20 日 下午 (共 1.0 天)

现场审查覆盖的时期: 上次审查结束日至 2022 年 11 月 20 日(审查结束日)止



1.13 审查组成员：

代码	姓名	组内身份	注册证书号	专业代码	联系电话
ISC-68076	褚敏杰	组长	2022-S1SC-2068076	02.01	15170020221

1.14 组织变更信息说明（监督评价和再认证评价适用）

组织名称或地址变更：/

组织机构变更：/

管理层变更：/

其它变更：/

1.15

现场评价前一年内发生的重大服务质量事故

☒无 ☐有，说明：

现场评价前一年内发生的相关方投诉

☒无 ☐有，说明：

现场评价前一年内的服务质量政府监督抽查中存在的问题

☒无 ☐有，说明：

现场评价前一年内的服务质量政府执法检查中存在的问题

☒无 ☐有，说明：1.16 . 审查风险及审查中遇到的可能影响审查结论的不确定因素和（或）障碍（适用时，如断电、火灾、
洪灾…）☒无 ☐有，说明：

1.17 远程审核时适用：

1) 实施远程审核概况

地点：_____

范围：_____

使用的 ICT 工具：

2) ☐是 ☐否 与审核方达成了信息安全协议；3) ☐是 ☐否 远程审核遇到可能降低审核结论可靠性的障碍，遇到可能应影响审核任务完成的突发事件及可能带来的风险；如果填“是”请说明_____4) ☐是 ☐否 远程审核使用 ICT 有效，达到了审核目的；5) ☐是 ☐否 需要补充现场审核，如需补充请说明关注的内容：_____



评价抽样方法说明【包括：（1）抽样及样本信息说明（包括多场所涉及的本次抽样是否充分考虑服务场所的差异、场所的规模、服务活动的复杂程度、地域特点，列出样本信息及抽样原因）。（2）对服务体系有关的过程信息和数据进行复核确认情况。（3）面谈与观察等评价方法使用情况。（4）未按计划实施评价的说明及风险。】

1抽样：

对销售合同、售后服务记录、产品检测报告、特种设备/计量具校准证书等进行了抽样；

员工培训记录：

2022. 1. 10—《售后服务手册》的学习；

2022. 2. 21—GB/T 27922-2011标准知识培训；

2022. 5. 16—提高服务形象，做好售后服务工作

销售合同：

杭州市路桥集团股份有限公司——遮阳棚，2022. 7. 19；

杭州安磊实验室技术有限责任公司——充电桩雨棚/护栏，2022. 10. 16；

榆林城投数字城市建设有限责任公司——停车余位屏箱体，2022. 11. 2；

云和县交通实业发展有限公司——候车亭，2022. 10. 18。

客户培训记录：

2022. 9. 16，云和县交通实业发展有限公司——候车亭使用方法及维修技巧；受训人签字，签署反馈意见；

2022. 10. 25，湖南鸿源电力建设有限公司——充电桩雨棚产品的安装及注意事项；受训人签字，签署反馈意见；

维修单：

云和县交通实业发展有限公司——候车亭在搬运过程中底板出现一条划痕，2022年10月 22月，记录处理方式和客户反馈；

安装派单及调试回访记录：

湖南鸿源电力建设有限公司——2022. 9. 12，充电桩雨棚；

云和县交通实业发展有限公司——2022. 10. 22，候车亭；

产品检测报告：

电子站牌——温州瓯创检测技术服务有限公司出具，合格，2022. 5. 13；

服务亭——温州瓯创检测技术服务有限公司出具，合格，2022. 5. 13；

公交防撞护栏——斯坦得检测集团股份有限公司出具，符合，2022. 8. 30；

校准证书/特种设备：

游标卡尺——2022. 3. 3，深圳广测检测技术有限公司出具；

游标角度尺——2022. 3. 3，深圳广测检测技术有限公司出具；

数显千分尺——2022. 3. 3，深圳广测检测技术有限公司出具；

电子吊秤——2022. 3. 3，深圳广测检测技术有限公司出具；

涂层测厚仪——2022. 3. 3，深圳广测检测技术有限公司出具；

电动单梁起重机——宜春市特种设备监督检验中心出具，下次检定时间2023. 5。

2、对服务体系有关的过程信息和数据进行了复核确认；

3、面谈与观察等评价方法使用情况

与总经理、售后服务管理者代表、各部门主管、销售人员、售后服务人员代表进行了面谈，对生产车间、仓库、组装作业进行了现场观察；对体系文件和记录进行了查阅。

4、已按计划实施评价。



2.服务认证审查结果：

指标	分值	指标	分值	得分
售后服务体系	40	组织架构	4	3.9
		人员配置	6	5
		资源配置	6	6
		规范要求	6	6
		监督	7	6.4
		改进	5	5
		服务文化	6	5.4
商品服务	35	商品信息	6	6
		技术支持	6	5.9
		配送	4	4
		维修	10	9.8
		质量保证	7	7
		废弃商品回收	2	2
顾客服务	25	顾客关系	15	14.5
		投诉处理	10	10
特别减分项		超过 5 分不通过		
特别加分项		最多 1 分		
总计：				96.9

评分原则说明：

a) 以评价过程中发现的不符合评价指标的情况为扣分依据，一般均为定性指标，不符合则扣除全部分值。

b) 遇到需要抽取多个同类型样本验证评分的指标时（例如：人员资质、能力、行为态度、服务记录、设施完善度、投诉解决情况等），可按其不符合的比例扣除分值。



c)发现以下情况时应产生一项特别扣分项：不符合国家法律、法规的要求；不符合企业有关服务制度的要求；不符合行业专业性的特殊要求；对服务系统运行有影响的情况。每个特别扣分项在评分值之外扣除 1 分，且应进行整改。

d)在评价过程中发现企业售后服务的特别优势时（高于国家法律、法规的有关要求，处于行业领先的情况），可产生 1 分的特别加分项，但该项不超过 1 个。

e)当删减发生时，该指标分值不进行计算。除此之外的分值总和成为涉及项分值。

评分计算：评价实得分数=实际得分/涉及项总分值*100=

评分结果：

1) 评分达到 70 分以上（含 70 分）为标准的最低要求。70 分以下或特别扣分项达到 5 个以上（含 5 个），为评价不合格。

2) 对于评分达到 70 分以上（含 70 分），且特别扣分项低于 5 个的，按照以下要求进行级别划分：

a) 达到 70 分以上（含 70 分），达标级售后服务；

b) 达到 80 分以上（含 80 分），五星级售后服务；

c) 达到 90 分以上（含 90 分），四星级售后服务；

d) 达到 95 分以上（含 95 分），五星级售后服务。

3) 评分结果为：96.9 分，五 星级售后服务

3.受评价方服务体系概述及本次评价概述【适用时，应对多场所（多名称）组织的管理模式进行说明】

- 1) 产品质量过硬，有较好的口碑；产品包装包装物考虑了安全防护等功能；
- 2) 人员充足，能力较强，电工、焊工持证上岗；设施设备完好，备品备件充足；
- 3) 主动服务意识强；能够很好地落实三包要求，履行保修承诺；能够为顾客提供有效的培训；
- 4) 能够很好地定期开展满意度调查；
- 5) 有明确的服务理念；配送及时、安全。

4.改进建议

- 1) 完善网站建设，增加售后服务内容及承诺内容；
- 2) 完善售后服务的记录，并加强统计分析；
- 3) 保持服务承诺表达的一致性。



5.证书及标志使用【适用于监督、再认证评价】

证书及标志使用符合规定要求

6.评价结论:

根据评价情况，评价组得出评价结论如下：

☉通过审查评价，评价组确定受评价方的服务体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，服务体系运行正常有效，本次评价达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场评价结论为：

- ☐推荐认证注册资格 ☐推荐再认证注册资格 ☉推荐保持认证注册资格
☐推荐恢复认证注册资格 ☐推荐变更认证范围。

☐通过审查评价，评价组确定受评价方的 服务体系 不满足标准的要求：

- ☐不推荐认证注册资格 ☐不推荐再认证注册资格 ☐不推荐保持认证注册资格
☐不推荐恢复认证注册资格 ☐不推荐变更认证范围。

评价组推荐的认证范围和星级【适用于初次审核、再认证评价、监督变更范围评价】

报告编制人：

编制日期：2022年11月24日

