受理编号: 1122-2021

## 计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称 配电箱接地保护连续测量 接地电阻<100mΩ 被测参数要求(含公差) GB/7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电 被测参数要求识别依据文件 力开关和控制设备》

## 计量要求导出方法:

- 1、测量参数公差范围: T=100mΩ
- 2、测量设备的最大允许误差: MPE:T/3=100m  $\Omega$  /3=33m  $\Omega$ =±17m  $\Omega$
- 3、测量设备校准不确定度推导:  $U_{95 \pm} = MPE/3 = 33 \text{m} \Omega/3 = 11 \text{m} \Omega$
- 4、被测参数测量范围: 技术要求接地电阻≤100mΩ,则选择测量范围为(0-600)mΩ的接地电阻测试仪 进行测量。

计量校准过程	测量设备 名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差 最大值/准确度等级/ 测量不确定度)	检定证书编号	检定日期
	接地电阻测试仪 /2104006	NCJ2678	MPE:±5%	01143331-001	2021.04.19

## 计量验证记录:

测量设备的测量范围为(0-600)m $\Omega$ ,满足导出计量要求测量范围 $\leq 100$ m $\Omega$ 的要求; 测量设备的最大允许误差为 $\pm 5\%$ m $\Omega \times 100=\pm 5$ m $\Omega$ ,满足导出计量要求最大允许误差 $\pm 17$ m $\Omega$ 的要求;

验证结论: ☑符合□有缺陷□不符合(注: 在选项上打√,只选一项)

验证人员签字:



验证日期: 2021 年 10 月 27 日

## 认证审核记录:

- 1. 被测参数要求识别代表了"顾客"的要求;
- 2. 计量要求导出方法正确:
- 3. 测量设备的配备满足计量要求;
- 4. 测量设备经校准:
- 5. 测量设备验证方法正确。

审核员意见: 企业代表签字:

梁前

审核日期: 2021年11月11日