



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告 (07版)

编号: 1244-2021

不符合项报告

企业名称:	盐城麦宝卫浴有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 潘云峰	
不符合事实描述: 检查企业的三级质量标准 MB/WI33-2019 A/0 《成品检验规程》中平面宽度向上或向下的拱形变形量最大 1.5mm 的测量过程未识别出来, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 7.2.2 条款。 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>2</u>。 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>潘云峰</u>。 企业部门代表(签名) <u>张军</u> 日期: 2021.12.17			
纠正措施: 1. 将标准中未识别的平面宽度向上或向下的拱形变形量最大 1.5mm 的测量过程列入测量过程又控制一览表进行管控。 2. 举一反三, 有无类似情况, 一并纠正。 企业部门代表签名: <u>张军</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021.12.17			



扫描全能王 创建



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告 (07 版)

编号: 1244-2021

不符合项报告

可另附页

企业名称:	盐城麦宝卫浴有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 生产部		陪同人员: 潘云峰	
不符合事实描述: 检查油漆车间(配料间)的出厂编号 3167369, 型号 TCS-150 的电子台秤, 未送检溯源, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 7.3.2 条款 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 审核员(签名) 崔春芬 陪同人员(签名) 潘云峰 企业部门代表(签名) 张建军 日期: 2021.12.17			
纠正措施: 1. 将配料间电子秤校准溯源; 2. 检查现场在用的测量设备, 有无类似情况, 一并纠正。 企业部门代表签名: 张建军 审核员签名: 崔春芬			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实 验证有效。 审核组代表签名: 吴孝平 日期: 2021.12.17			



扫描全能王 创建