



编号: 0272-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	武汉红金龙印务股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	生产车间 陪同人员: 黄小迟		
不符合事实描述: 查凹印线上茶恩杯均未进行计量确认。 不符合认证审核准则条款号: GB/T190222-2003 标准中“7.1.1 总则 应设计并实施计量确认, 以保证测量设备的计量特性满足测量过程测量要求。” 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合_√_; 审核员(签名) 罗平 陪同人员(签名) 黄小迟 企业部门代表(签名) 罗平 日期: 2021-12-10			
纠正措施: 1. 将茶恩杯的校准报告与生产过程中黏度检测要求进行对比, 通过计算验证确认茶恩杯检测的允许误差在生产要求误差范围内。 2. 通过举一反三确认其他计量仪器是否进行计量确认。 企业部门代表签名: 罗平 审核员签名: 罗平			
纠正措施完成情况: 纠正措施合理, 验证有效。 审核组代表签名: 罗平 日期: 2021.12.14			

可另附页

