Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

不符合项报告1

| 审核领域及 类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第()阶段审核□再认证□监督()次□证书转换□特殊审核□其他 | | | | |
|-------------|---|------|-------------|--|--|
| 受审核方 | 成都伍佑物业有限责任公司 | 陪同人员 | 李伟 | | |
| 受审核部门 | 工程部 | 预计整改 | 2021年12月28日 | | |
| | | 完成日期 | | | |

不符合事实描述:

用于维修测量用的万用表,未提供有效的检定或校准记录。不符合标准 ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款: "当要求测量溯源时,或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时,测量设备应: a)对照能溯源到国 际或国家测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定,当不存在上述标准时,应保留 作为校准或验证依据的成文信息"的规定。

上述事实不符合: ■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款

□GB/T 50430-2017 标准 条款:

□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

□GB/T 45001-2020 idt IS045001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: □严重

审核员: 杨永

审核组长: 本方式 受审核方代表: 美方

日期: 2021.12.25

日期: 2021.12.25

日期: 2021.12.25

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效,不符合项可以关闭。

审核员: 本加致全 日期:2021.12.28

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司用于旅修测量用的万用表,无有效的检验或核准记录,

纠正情况:

1.工程部相关人员立即选检用于强惨测量用的万用表。

原因分析:

- 1.工程部人员对杨准强解不够深刻,
- 2.工程部人员对选检厅用表的复数性认识不测位。

纠正措施:

1. 狙38.工程部人员对预量管理体系标准第7.1.5条款从及体系文件进行管司、

预定完成日期:

举一反三检查情况:

斜对孩子符合,进行3全国检查,无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

W正描施品成情况良效.

验证人: 村建


日期: 2021-12.28

受审核方代表: 竹建

日期: 2021 - 12 - 28



※ 深圳华科计量检测技术有限公司





校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 5 页 Page of

| 证书编号: Certificate No. | HK05211227032 | | |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|
| 委托方: Client | 成都伍佑物业有限责任公司 | | |
| 委托方地址: Address | 成都崇州经济开发区创新路一段30号11单元2-2号 | | |
| 仪器名称: Description | 万用表 | | |
| 型号/规格: Model/Type | UI51 | | |
| 制 造 商: Manufacturer | | | |
| 出厂编号: Serial No. | | | |
| 管理编号: Asset No. | WYWY-LJ-01 | | |
| 校准日期: Calibration Date. | 2021 年 12 月 27 日 | | |
| 校 准: Calibrated by | - 1 | | |
| 核 验: Inspected by | 发证单位(专用章) **Ssued By (Stamp) | | |
| 批准: Approved by | こ があれる | | |

地址:广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦5楼

 $Address: \ 5/F., Excellence\ Times\ Building, Zhongxin\ Road, Shajing\ Street, Bao'an\ District, Shenzhen, Guangdong, China$

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736



网址(Web):Http://www.hk-17.com 电子邮件(E-mail): szhkjl@sina.com

培训记录表

时间: 2021年 12月27日

|培训项目:

培训教师: 施勇强

地点:会议室

外审不符合培训记录

培训方式: 学习、讨论

参加培训人员名单:

假格 唐 图 分大的 妈妈

培训内容摘要:

- 1.提高此项工作重要性的认识,引起足够高的重视,防止今后工作中出现类似问题。
- 2.认真学习 GB/T24001-2016 第 8.1 条款和 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款及公司体系文 件、环保相关管理制度等。

考核成绩评价:

经过现场讨论、提问的方式进行了考核,与会人员更加熟悉了标准和公司文件,对标准和公 司文件的要求理解有一定加深,提高了认识,明确了工作要求,有利以后工作的改进。

考评结果: 合格

填表人/日期: 何多如

7021年12月7日



ISC-B-II-16(05版)

不符合项报告2

| 审核领域及 类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初申□第()阶段审核□再认证□监督() 次□证书转换□特殊审核□其他 | | | | |
|----------|--|------|-------------|--|--|
| 受审核方 | 成都伍佑物业有限责任公司 | 陪同人员 | 付建 | | |
| 受审核部门 | 项目部 | 预计整改 | 2021年12月27日 | | |
| | | 完成日期 | | | |

不符合事实描述:

在项目部垃圾堆放处,有两只垃圾桶,在垃圾桶外有不少生活垃圾,没按要求对垃圾进行分类入桶管理。 不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款:"组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程,通过:按照运行准则实施过程控制。"的要求。

上述事实不符合: □GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

条款: □GB/T 50430-2017 标准

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款

□GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: 口严重

■一般

审核组长: 木为珍全 受审核方代表: 姜冬雨

日期: 2021.12.25

日期: 2021.12.25

日期: 2021.12.25

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效,不特合项可以关闭。

申核员: 本羽至 日期: 2021-12-27

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

放目部围绕垃圾堆放处,有两头垃圾桶,在垃圾桶外有不少生活垃圾,没拖曳衫 对垃圾进行分类入桶管根.

纠正情况:

- 八立即清扫顶的垃圾堆放外垃圾桶外的生活垃圾。
- 2. 立即将位极相分类形识,对依据进行分类入桶管理、

原因分析:

- ,体和运行时间短,加强和某人发对体系要求限解不够,
- 2. 阻静相关人员环保系的,没薄.

纠正措施:

强鸡、面目部人见对 GB/T 24001-2016标准8·1条额、体系文件,环境相关管理制度进行管用.

预定完成日期:

举一反三检查情况:

外对孩不符合,进行了全面检查,无类似问题、

受审核方纠正措施有效性的验证:

测正措施民成情况良好.

验证人: 村建


日期: 2021-12-28

受审核方代表: 人名

日期: 2021、12、28



整改前



整改后

