



编号: 1373-2021

不符合项报告

企业名称: 辽宁东宇石油制管有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 张宜昌
不符合事实描述: 抽查编号: DSYQSR/ZL-26《接箍螺纹检验记录》检验日期 2021 年 7 月 15 日检验所依据的标准等没有描述。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准的 7.2.4 条款 测量过程的记录</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>张宜昌</u> 企业部门代表(签名) <u>邱娘</u> 日期: 2022. 01. 05	
纠正措施: 1、根据检验要求对编号: DSYQSR/ZL-26《接箍螺纹检验记录》中的依据标准、测量参数的计量单位等规范填写齐全; 2、对该类问题做到举一反三; 并对其他测绘记录内容进行梳理; 3、组织相关人员学习标准相应条款。 企业部门代表签名: <u>邱娘</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2022 年 01 月 05 日	



不符合事实描述:

不符合认证审核准则条款号: _____

不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合____;

审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____

企业部门代表(签名) _____

日期:

纠正措施:

企业部门代表签名:

审核员签名:

纠正措施完成情况:

审核组代表签名:

日期:

日期:2021. 4. 27

可另附页