



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05 版)

可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明:
☐ 远程审核已达到审核目的, 可以实施二阶段审核	
☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次实施一阶段现场审核	

十、认证范围说明

受审核组织(■QMS/■50430 /■EMS/■OHSMS/□EnMS)/□FSMS/□HACCP)			
■审核范围无变化, 见初定的管理体系认证范围			
□审核范围有变化, 与组织最终确定是:			
二阶段的 管理体系 审核范围			专业代码
	QMS	压力管道的安装, 消防设施工程施工专业承包、电子与智能化工程专业承包、市政公用工程施工	28.04.01;28.07.01;28.07.02;28.07.03
	EcMS	压力管道的安装, 消防设施工程施工专业承包、电子与智能化工程专业承包、市政公用工程施工	28.04.01;28.07.01;28.07.02;28.07.03
	EMS	压力管道的安装, 消防设施工程施工专业承包、电子与智能化工程专业承包、市政公用工程施工所涉及场所的相关环境管理活动	28.04.01;28.07.01;28.07.02;28.07.03
	OHSMS	压力管道的安装, 消防设施工程施工专业承包、电子与智能化工程专业承包、市政公用工程施工所涉及场所的相关职业健康安全活动	28.04.01;28.07.01;28.07.02;28.07.03
	EnMS		
	FSMS		
	HACCP		

十一、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组组员(签名):

日期: 2022 年 01 月 04 日

十二、附件



扫描全能王 创建



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05 版)

附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：重庆能泰科技有限公司

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款	问题等级注)
1	抽在用检具，不能提供水准仪、便携式可燃性气体浓度测量仪、万用表、焊接检验尺、测厚仪、绝缘电阻测试仪的有效校准证书	GB/T19001-2016 GB/T50430-2017	GB/T19001-2016 的 7.1.5 条款、 GB/T 50430-2017 的 11.4.2 条款	2

注：问题等级：1=改进建议；2=轻微问题，有可能导致成为第二阶段的不符合项；

3=严重问题，必须进行纠正并提供证据，验证合格后方可实施第二阶段现场审核

审核组长：

王平

受审核方代表

李增

日期：2022 年 01 月 04 日

日期：2022 年 01 月 04 日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论：

☐所有严重问题全部整改，并符合要求
 ☒未按期完成整改
 ☐整改后不符合要求，需重新整改
推荐意见：☒可进行二阶段审核
☐需再次安排一阶段审核
☐不进入二阶段审核

验证人：

王平

日期：2022 年 01 月 05 日

备注：



扫描全能王 创建