



编号: 0067-2022

不符合项报告

企业名称:	德州大陆架石油工程技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术研发部		陪同人员: 李振	
不符合事实描述: 查技术研发部执行的标准 SY/T5083-2014《尾管悬挂器及尾管回接装置》已过期未更新。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.1 程序 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合√; 审核员(签名) <u>刘复军</u> 陪同人员(签名) <u>李振</u> 企业部门代表(签名) <u>李富平</u> 日期: 2022.02.22			
纠正措施: <u>尽快执行发布的新标准, 并及时检查其它行标, 同时 在问题作时整改.</u> 企业部门代表签名: <u>李富平</u> 审核员签名: <u>刘复军</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘复军</u> 日期: <u>2022.02.22</u>			

可另附页