







编号: 0003-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江北泽阀门科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部		陪同人员: 黄辉	
不符合事实描述: 阀体加工过程的阀体壁厚有要求, 但未纳入企业测量过程控制管理。 不符合认证审核准则条款号: 7.2.2 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名)  陪同人员(签名)  企业部门代表(签名)  日期: 2022. 3. 11			
纠正措施: - 企业内部组织相关人员对标准和体系文件进行学习, 进一步了解标准和测量管理体系要求。 - 识别阀体壁厚的测量过程要求, 对配备的测量设备计量确认, 汇入测量过程一览表进行控制管理。 - 举一反三对公司测量过程进行梳理, 查遗补缺。 企业部门代表签名:  审核员签名: 			
纠正措施完成情况: 经验证, 纠正措施可行。 审核组代表签名:  日期: 2022. 3. 11			

可另附页