



再认证组织绩效评价表

获证组织名称	四川得丰电气有限公司		项目编号	0133-2022-EO
获证体系	☐ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS ☐ 服务 ☐ 诚信			
证书有效起止日期	EO: 2019 年 04 月 11 日至 2022 年 04 月 10 日			
最后一次认证评定确认的范围	10KV 及以下电力变压器（需 3C 许可范围内除外）、低压成套开关设备（产品认证证书范围内）、中置柜、环网柜、电缆分支箱、箱式变电站、智能化户外开闭所、全绝缘充气柜的设计生产；一体式交（直）流充电机的生产（需 3C 许可范围内除外）所涉及场所的相关管理活动	最后一次现场审核确认的体系内人数	43 人	
最后一次内审时间	2021 年 1 月 11 日	最后一次管理评审时间	2021 年 1 月 25 日	
获证组织上一认证周期体系变更情况说明	企业名称	☒ 未发生变更 ☐ 有发生变更，说明：		
	注册地址	☒ 未发生变更 ☐ 有发生变更，说明：		
	经营地址	☒ 未发生变更 ☐ 有发生变更，说明：		
	认证范围	☒ 未发生变更 ☐ 有发生变更，说明：		
	有效人数	☒ 未发生变更 ☐ 有发生变更，说明：		
	组织结构	☒ 未发生变更 ☐ 有发生变更，说明：		
	主要领导人	☒ 未发生变更 ☐ 有发生变更，说明：		
	体系文件改版	☒ 未发生变更 ☐ 有发生变更，说明：		
	方针/目标	☒ 未发生变更 ☐ 有发生变更，说明：		
	其他	☒ 未发生变更 ☐ 有发生变更，说明：		
上一认证周期现场审核发现的不符合	初审不符合数量及条款	1 条，生技部 E8.1 条款	再发生情况	☒ 未发生 ☐ 有发生，说明：
	监 1 不符合书数量及条款	1 条，生技部 E08.2 条款	再发生情况	☒ 未发生 ☐ 有发生，说明：
	监 2 不符合数量及条款	1 条，生技部 08.1 条款	再发生情况	☒ 未发生 ☐ 有发生，说明：
获证组织	是否发生暂停	☒ 未发生 ☐ 有发生，说明：		





证书状态的维持情况	是否发生重大投诉	■ 未发生 □ 有发生，说明：
	是否发生被曝光	■ 未发生 □ 有发生，说明：
	是否发生被处罚	■ 未发生 □ 有发生，说明：
体系运行有效性的总体评价	方针、目标的实现情况（20 分）	20
	内审、管理评审可信度、深度（20 分）	18
	产品/服务质量的保持和提高和（或）重要环境因素/不可接受风险的控制情况（20 分）	20
	风险识别、控制及适应内外部环境变化情况（20 分）	20
	历次不符合项的分布和纠正措施有效性（20 分）	18
	总分（100 分）	96
	结论（≥70 分，合格）	☒ 合格 □ 不合格
评分标准	1. 如上评价内容中连续两年出现同类不符合项的该项不得分； 2. 如上评价内容中两次出现同类不符合项，但未在连续两年中发生的该项扣 5 分； 3. 如上评价内容中虽未构成不符合项，但存在需在客户体系运行中持续关注的内容，该项扣 2 分；	
对评分不合格客户的处理	不合格的客户按照再认证审核类型及再认证增加人日进行策划， ☐ 单标增加 0.5 人日 ☐ 多标合计增加 1 人日	
是否需要再次实施第一阶段审核	当获证客户管理体系或管理体系运作的环境（如法律地位变更）有重大变化影响到认证范围，或发生重大事故时，则按再认证审核类型及增加一阶段现场审核进行策划。 ☐ 是 ☒ 否	
再认证现场审核关注重点	☒ 管理体系满足相关体系标准和其他规范性文件要求的持续符合性与有效性；	
	☒ 认证范围的持续相关性和适宜性；	
	☒ 体系运行是否促进了方针、目标的实现；	
	☒ 管理体系改进，整体绩效提升；	
	☒ 导致再认证绩效评价不合格的相关管理体系标准的条款(如涉及)。	
需关注的其他问题	无	





需关注问题的确认情况	无
------------	---

审核组长: 王

日期: 2022 年 02 月 25 日

审核方案管理人员:

日期:

