



编号: 0161-2022

不符合项报告

企业名称:	华能(泰安)光电科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术研发与质检部		陪同人员: 沈国锋	
不符合事实描述: 未对 PK2880 光纤全长测试站(编号: 288008254)的光纤光学检测软件进行确认。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.2 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合√; 审核员(签名) <u>李定玉</u> 陪同人员(签名) <u>沈国锋</u> 企业部门代表(签名) <u>沈国锋</u> 日期: 2022.3.23			
纠正措施: 1. 技术研发与质检部负责组织编制 PK2880 光纤全长测试站光纤光学检测软件确认作业指导书; 2. 组织 PK2880 光纤全长测试站操作人员依据《光纤光学检测软件确认作业指导书》对光纤光学检测软件进行确认, 并将确认结果进行记录。 3. 举一反三, 对公司测量软件的确认情况进行检查, 避免同类问题的发生。 企业部门代表签名: <u>沈国锋</u> 审核员签名: <u>李定玉</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行, 验证有效。 审核组代表签名: <u>李定玉</u> 日期: 2022.3.23			

可另附页