



编号: 0174-2022

不符合项报告

企业名称:	四川金色三川土地规划设计有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 综合部		陪同人员: 郭婷婷	
不符合事实描述: 查综合部“合格外部供方”相关资料, 其中一个检定/校准服务机构—河北大江检测技术服务有限公司, 企业未对其进行合格外部供方评价。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 外部供方条款。属一般不符合项。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.4 外部供方 条款 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√___; 审核员(签名) 耿丽 修 陪同人员(签名) 郭婷婷 企业部门代表(签名) 郭婷婷 日期: 2022、03、22			
纠正措施: 立即整改, 对河北大江检测技术服务有限公司进行合格供方评价, 并完善合格供方评价表。 企业部门代表签名: 郭婷婷 审核员签名: 耿丽 修			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行。 审核组代表签名: 耿丽 修 日期: 2022、03、22			

可另附页



编号: 0174-2022

不符合项报告

企业名称:	四川金色三川土地规划设计有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 项目部		陪同人员: 郭婷婷	
不符合事实描述: 现场查项目部电子水准仪型号: DINI03, 出厂编号: 755031, 检定日期: 2022 年 2 月 24 日, 证书编号: DJ2022-2S0339, 测量设备无粘贴计量合格确认状态标识。不符合 GB/T19022 标准 6.2.4 标识条款要求。 不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T19022 标准 6.2.4 条款要求 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合__√___; 审核员(签名) 程万荣 陪同人员(签名) 郭婷婷 企业部门代表(签名) 郭婷婷 日期: 2022. 3. 22			
纠正措施: 立即对电子水准仪型号: DINI03, 出厂编号: 755031 进行计量确认, 并粘贴计量标识。 企业部门代表签名: 袁昌年 审核员签名: 程万荣			
纠正措施完成情况: 措施有效 审核组代表签名: 程万荣 日期: 2022. 3. 22			

可另附页