



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	襄阳盛阳精工机械有限公司	陪同人员	范丽萍
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	2022. 5. 20

不符合事实描述:

现场查看顾客财产登记情况, 市场部未能提供相关证实材料。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 郭力 刘艳玲 审核组长: 郭力 受审核方代表: 郭力
 日期: 2022. 5. 20 日期: 2022. 5. 20 日期: 2022. 5. 20

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了提供的整改证据, 措施有效。

审核员: 郭力 日期: 2022. 5. 20





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看顾客财产登记情况,市场部未能提供相关证实材料。

纠正情况:

由业务部填写《顾客财产登记表》,把顾客的信息等顾客相关财产登录在册,并由专人保管;

原因分析:

- 1、相关人员对 GB/T19001-2016 标准的 8.5.3 条款及管理体系文件相关要求理解不到位。
- 2、管理部门对体系运行要求的培训不到位,管理部门对体系运行管理理解不到位,未能发现存在的问题。

纠正措施:

- 1、对相关人员进行 GB/T19001-2016 标准的 8.5.3 条款及管理手册相关内容的学习培训;
- 2、自纠自查体系运行存在的不足。进行改进。

预定完成日期: 2022.5.20

举一反三检查情况:

对顾客财产进行自纠自查存在的类似不符合,发现后立即整改。对发现类似不符合情况进行纠正和。

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确,纠正措施已制定。培训已实施。纠正措施验证通过。

验证人:



日期: 2022.5.20

受审核方代表:

日期: 2022.5.20



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2022-5-20	培训教师	李阳	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	业务部	经理	范丽萍	合格
2		总经理	肖鹏飞	合格
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容： 《管理手册》以及 GB/T19001-2016 标准 8.5.3 条款；				
培训有效性评价： 经过培训，参会人员均对不符合整改及体系要求有了深刻的理解，培训效果良好。				
评价人：李阳			日期：2022.5.20	



扫描全能王 创建

顾客财产登记表

序号	客户名称	联系人	联系方式	保管内容
1	湖北中跃华天机电有限公司	任杰	15327833023	《产品买卖合同》及顾客信息、图纸
2	金鹰重型工程机械有限公司	刘建	13177204668	《产品买卖合同》及顾客信息、图纸
3				
4				
5				
6				

编制：范丽萍 2022.5.20

审核：肖鹏飞 2022.5.20

