



编号: 0282-2022

不符合项报告

企业名称:	德州众凯石油科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术部		陪同人员: 李丽	
不符合事实描述: 查技术部, 提供的产品执行的技术标准 SY/T5083-2014《尾管悬挂器及尾管回接装置》已过期未更新。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.1 程序 不符合程度: 主要不符合 ___; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>李明</u> 企业部门代表(签名) <u>孙学军</u> 日期: 2022 年 04 月 21 日			
纠正措施: 立即更新技术标准 SY/T5083-2014《尾管悬挂器及尾管回接装置》, 并举一反三检查其它标准、文件等, 若发现类似情况, 全面整改。 企业部门代表签名: <u>孙学军</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2022 年 04 月 21 日			

可另附页