



编号: 0376-2022

不符合项报告

企业名称:	奥瑞拓能源科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	王朝阳
不符合事实描述: 零件标识号为 411-210211 的 172 防掉接头过程 (半成品) 检验记录中径向尺寸标准值要求为 $\phi (158 \pm 0.15)$ mm, 测量设备为游标卡尺, 实际测量结果为 $\phi 158.1$ mm, 不符合游标卡尺读数原则。 不符合 GB/T19022-2003 中 7.2.4 测量过程的记录 计量职能应保存记录以证明测量过程符合要求, 记录内容包括: b) 从测量过程控制系统获得的有关数据, 包括有关测量不确定度信息。 不符合认证审核准则条款号: 7.2.4 测量过程的记录 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) 张亮 陪同人员(签名) 王朝阳 企业部门代表(签名) 姚颖芳 日期: 2022.04.22			
纠正措施: 1、对车间现有零件进行重新测量, 填写正确的检验记录。 2、对质检部质检人员进行标准相关条款的培训。 3、举一反三, 排查其他部门、其他人员是否存在此类问题。 企业部门代表签名: 姚颖芳 审核员签名: 张亮			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 张亮 日期: 2022.04.22			

可另附页