



编号: 0424-2022

不符合项报告

企业名称:	威乐 (中国) 水泵系统有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 工艺生产部		陪同人员: 杨启迪	
不符合事实描述: 抽查工艺生产部提供的测量过程一览表中, 未识别三坐标泵壳跳动量的检测过程。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 7.2.2 条测量过程设计 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 __√__; 审核员 (签名)  陪同人员 (签名)  企业部门代表 (签名)  日期: 2022. 5. 24			
纠正措施: 立即对泵壳的跳动量技术参数进行识别, 确认和验证。 并举一反三查看类似问题, 一并整改 企业部门代表签名:  审核员签名: 			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 验证关闭 审核组代表签名:  日期: 2022. 5. 26			

可另附页