



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EnMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	常州市范群干燥设备有限公司	陪同人员	陆 敏
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 8. 13

不符合事实描述:经检查发现,2022年1-7月份单位产品能耗1244.035kgce/台,大于2021年的1095.03kgce/台;没有对能耗升高进行原因分析,也没有制定控制措施;

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 10.1 条款
☒RB/T 119-2015《能源管理体系 机械制造企业认证要求》4.6.4 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 周涛 审核组长: 周涛 受审核方代表: 陆敏
日期: 2022.8.13 日期: 2022.8.13 日期: 2022.8.13

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效

审核员: 周涛 日期: 2022.8.14



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：经检查发现，2022 年 1-7 月份单位产品能耗 1244.035kgce/台，大于 2021 年的 1095.03kgce/台；没有对能耗升高进行原因分析，也没有制定控制措施；

原因分析：

- 1, 企业进行环保投资，改建新建环保设施，能耗上有所增加。
- 2, 由于今年上半年生产的都是大型成套设备，造成能耗升高。

3. 相关人员对标准理解不透彻。

纠正措施：对相关人员进行标准培训。

- 1、加强市场开拓争取多拿订单，合理安排生产保持生产连续性、规模性生产，降低单位产品能耗；
- 2、提高职工的操作技能，提高生产效率。
- 3、生产过程中注意节能，不生产时及时关闭能源。
- 4、加大新技术、新工艺、新材料、新设备时要把其节能性、耗能指标放在首选位置。在技术开发中，重视节能技术的研发。

预定完成日期：2022.8.14

举一反三检查情况：

经检查，已对 2022 年 1-7 月份能耗升高原因进行分析。

受审核方纠正措施有效性的验证：

经检查，已对相关人员进行培训。

验证人：

日期：2022.8.14

受审核方代表：

日期：2022.8.14