附 1:

C含量成分熔炼分析过程不确定度评定报告

1、测量过程

- 1.1、测量方法: GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 常规法》。
- 1.2、环境条件: (10-35) ℃。
- 1.3、检测设备: 直读光谱仪,测量范围 C:0.0005%~4.5%, C: U=0.004%,k=2。
- 1.4、被测对象: C:0.235%-0.25%。
- 1.5 测量过程:将试样磨制好,按照直读光谱仪的操作规范对样品进行检测并给出样品中的 C 含量。

2、数学模型

$$y=x+△y$$

式中: y ——测量结果
 x ——直读光谱仪的读数值

3. 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是:测量重复性引起的不确定度 u_1 ;测量设备引入的标准不确定度 u_2 。

3.1 测量重复性引起的标准不确定度 u_1 的评定

进行 A 类评定测量:在直读光谱仪正常工作状态下,同一组人,用同一台直读光谱仪, 在相临近的时间内,在同一个试样连续测量,得到 10 个测量数据汇于表 1:

4 n *X*(%) 0.241 0.242 0.240 0.243 0.243 9 6 8 10 n X(%)0.240 0.242 0.243 0.242 0.245

表 1——试验数据汇总表

各测量值的平均值
$$x = \frac{\sum_{k=1}^{n} x_k}{n} = 0.242\%$$

标准不确定度分量
$$u_1 = s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n} (x_k - \overline{x})^2}{n-1}} = 0.0015\%$$

被测量估计值(\overline{X})标准不确定度分量 u_1 。(\overline{X} 为 1 组数据的平均值,取 n=1),则相对标准不确定度分量:

$$u_1 = S = 0.0015\%$$

3.2 测量设备引入的标准不确定度 u_2 。

由直读光谱仪的校准证书获知,C 的校准不确定度为 U=0.004%,k=2,服从均匀分配,则:

$$u_2 = \frac{0.004\%}{2} = 0.002\%$$

4、合成标准不确定度的评定

4.1 标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表 2。

表 2 标准不确定度汇总表

标准不确定度分量	不确定度来源	不确定度值
标准不确定度 u ₁	测量重复性所引入的不确定度	0.0015%
标准不确定度 u ₂	测量设备引入的不确定度	0.002%

4.2 合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到:

$$u_C = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 0.0025\%$$

5、扩展不确定度的计算

取包含因子 k=2,置信概率 95%, 得

$$U = ku_c = 2 \times 0.0025\% = 0.005\%$$

6、测量不确定度的报告与表示

U=0.005% k=2

