



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05版)

远程审核的相关结论如下:

可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明: _____
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明: _____
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明: _____
☐ 远程审核已达到审核目的, 可以实施二阶段审核	
☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次实施一阶段现场审核	

十、认证范围说明

受审核组织 (☒ QMS/ ☐ ISO430 / ☒ EMS/ ☒ OHSMS/ ☐ EnMS/ ☐ FSMS/ ☐ HACCP)		
☒ 审核范围无变化, 见初定的管理体系认证范围		
☐ 审核范围有变化, 与组织最终确定是:		
二阶段的 管理体系 审核范围		专业代码
	QMS	幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产 Q: 17.12.05
	EcMS	
	EMS	幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产所涉及场所的相关环境管理活动 E: 17.12.05
	OHSMS	幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动 O: 17.12.05
	EnMS	
	FSMS	
	HACCP	

十一、审核组签字

审核组组长(签名): 杨玲全

审核组成员(签名): 王平 周景洲

日期: 2022年8月18日

十二、附件

1. 审核计划
2. 管理体系文件审核报告及整改资料
3. 一阶段现场审核问题清单及整改附件
4. 其他(如一阶段是现场审核需有签到表、检查单、公正、保密声明)

十三、填表说明:



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05版)

附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：重庆西友新型墙体材料有限公司

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款	问题等级(注)
1	1) 提供的游标卡尺、千分尺、钢卷尺校准证书有效期已过;	GB/T19001-2016	7.1.5	2
2	1) 安装在储气罐上的压力表、安全阀未提供检定或校准证实; 2) 用于监测天然气泄漏的可燃气体报警器未按照要求按期实施校准。	GB/T45001-2020	9.1.1	2

注：问题等级：1=改进建议；2=轻微问题，有可能导致成为第二阶段的不符合项；
3=严重问题，必须进行纠正并提供证据，验证合格后方可实施第二阶段现场审核

审核组长：杨玲全	受审核方代表：施国光
日期：2022年8月18日	日期：2022年8月18日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论：
☐所有严重问题全部整改，并符合要求 ☐未按期完成整改 ☐整改后不符合要求，需重新整改

推荐意见： ☒可进行二阶段审核 ☐需再次安排一阶段审核 ☐不进入二阶段审核

验证人：杨玲全 日期：2022年8月18日

备注：