



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05 版)

☐ 有一些问题存在, 需改进, 二阶段审核前需完成“问题清单”的整改(附件二)☐ 有较多问题存在, 不具备, 三个月后重新进行一阶段审核

远程审核的相关结论如下:

可能降低可靠性的障碍 ☒ 未发生 ☐ 有发生, 说明:突发事件的情况 ☒ 未发生 ☐ 有发生, 说明:突发事件的处置措施 ☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核
情况说明:☒ 远程审核已达到审核目的, 可以实施二阶段审核☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次实施一阶段现场审核

十、认证范围说明

受审核组织 (☒ QMS / ☒ 50430 / ☒ EMS / ☒ OHSMS / ☐ EnMS) / ☐ FSMS / ☐ HACCP)☒ 审核范围无变化, 见初定的管理体系认证范围☐ 审核范围有变化, 与组织最终确定是:

二阶段的 管理体系 审核范围			专业代码
	QMS		
	EcMS	资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程(含压力管道的安装)总承包	28.02.00;28.04.01;28.07.02;28.07.03A
	EMS	资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程(含压力管道的安装)总承包所涉及场所的相关环境管理活动	28.02.00;28.04.01;28.07.02;28.07.03
	OHSMS	资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程(含压力管道的安装)总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	28.02.00;28.04.01;28.07.02;28.07.03
	EnMS		
	FSMS		
	HACCP		

十一、审核组签字

审核组组长(签名): 王平

审核组组员(签名): 杨珍全 冉景时 陈伟

日期: 2022年08月14日

十二、附件

1. 审核计划



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05 版)

附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：四川轩城首创建设工程有限公司

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款	问题等级注)
1	焊接检验尺、红外线测温仪、地面检漏仪，不能提供有效校准或检定证书	GB/T 19001:2016	7.1.5	2

注：问题等级：1=改进建议；2=轻微问题，有可能导致成为第二阶段的不符合项；

3=严重问题，必须进行纠正并提供证据，验证合格后方可实施第二阶段现场审核

审核组长：王平

受审核方代表：何国

日期：2022年8月14日

日期：2022年8月14日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论：

☐所有严重问题全部整改，并符合要求
☒未按期完成整改
☐整改后不符合要求，需重新整改
推荐意见：☒可进行二阶段审核
☐需再次安排一阶段审核
☐不进入二阶段审核

验证人：王平 日期：2022年8月15日

备注：