



编号: 0109-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	大安鸿源管业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产车间		陪同人员: 孙朦朦	
不符合事实描述: 在生产车间查编号为: 1059 的高度尺未进行计量确认。不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 7.11 条款 计量确认 总则的要求。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条款 计量确认 总则</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员(签名) <u>李咏斌</u> 陪同人员(签名) <u>孙朦朦</u> 企业部门代表(签名) <u>张博</u> 日期: 2022. 09. 02			
纠正措施: 1、对编号 1059 的高度尺立即送检, 送检完成后对高度尺进行计量确认, 纳入计量设备台账; 2、并对其他计量设备进行梳理, 加强现场使用计量设备与台账管理; 3、组织相关人员学习标准相应条款。 企业部门代表签名: <u>张博</u> 审核员签名: <u>李咏斌</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>李咏斌</u> 日期: 2022. 09. 02			

可另附页