



编号: 0166-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	徐州徐工传动科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量保证部		陪同人员: 周永成	
不符合事实描述: 检查质量保证部现场在用的《检验技术规范》产品型号 WA4120、零部件图号 WA4120 (II) . 1. -15, 外链轮, 主要尺寸 $\Phi 105 (+0.05 \sim +0.02) \text{mm}$, 检验工具为 (0-200) mm/0.02mm 游标卡尺, 根据计量要求导出方法, 配备的游标卡尺的允许误差不能满足要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员 (签名) <u>刘永成</u> 陪同人员 (签名) <u>周永成</u> 企业部门代表 (签名) <u>周永成</u> 日期: 2022. 09. 20			
纠正措施: 现场实际使用内径百分表测量, 由技术部修改《检验技术规范》中检验工具为 (50-160) mm 内径百分表, 并举一反三检查类似问题一并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>周永成</u> 审核员签名: <u>刘永成</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实. 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴惠平</u> 日期: 2022. 09. 20			

可另附页

