



编号: 0642-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江中锐重工科技有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	品管部	陪同人员:	李升端
不符合事实描述: 抽查品管部现场的规格型号 (50-160) mm, 编号为 03000022 号的内径百分表表头已损坏。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“8.3.3a) 不合格测量设备”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> √ </u> ; 审核员(签名) <u>刘红巾</u> 陪同人员(签名) <u>李升端</u> 企业部门代表(签名) <u>李升端</u> 日期: 2022 年 09 月 22 日			
纠正措施: 1. 立即将该表停用, 并更换该内径百分表 2. 查找其他相同量具的相同问题并一同更换 企业部门代表签名: <u>李升端</u> 审核员签名: <u>刘红巾</u>			
纠正措施完成情况: <u>经判定该纠正措施可行.</u> 审核组代表签名: <u>李升端</u> 日期: 2022 年 09 月 22 日			

可另附页