



编号: 0244-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	肇东市华州石油机械设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 任立强	
不符合事实描述: 质检部提供《配电网故障检测》记录中 GSM 模块、主壳体厚度。电路板、电池, 没有标注测量频次。不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.2.4 条款 测量过程的记录的规定要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准中 7.2.4 条款测量过程的记录 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员(签名) 李弘博 陪同人员(签名) 任立强 企业部门代表(签名) 杨明 日期: 2022 年 11 月 1 日			
纠正措施: 1、对实施的测量过程记录, 依据控制规范应完整表述测量频次间隔。 2、质检部组织对标准条款培训。并做好记录。 企业部门代表签名: 杨明 审核员签名: 李弘博			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 李弘博 日期: 2022 年 11 月 1 日			

可另附页