






编号: 1122-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	鞍山钢峰风机有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量保证部		陪同人员: 王洋	
不符合事实描述: 质量保证部提供《传动组装配质量检验控制卡》记录中, 检验时间: 2022.08.09 没有表述检验所依据标准等信息。不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.2.4 条款 测量过程的记录的规定要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准中 7.2.4 条款测量过程的记录 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ____√____; 审核员(签名)  陪同人员(签名)  企业部门代表(签名)  日期: 2022. 11. 11			
纠正措施: 1、对《传动组装配质量检验控制卡》, 检验所依据标准等信息进行详细表述。对其它检验记录组织核查。 2、质量保证部组织对标准条款培训。并进行追溯纪录。 企业部门代表签名:  审核员签名: 			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名:  日期: 2022. 11. 11			