不符合项报告

車核领域及 类型	□QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP ■EnMS ■初审■第(2)阶段审核□再认证□监督()次□证书转换□特殊审核□其他			
受审核方	扬州市天龙环保设备有限公司	陪同人员	吕苏玲	
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 12. 18	

不符合事实描述:公司只有一块进户电表,没有配备二级电表,不符合 GB17167-2006 标准《用能单位能源计 量器具配备与管理通则》的要求:

上述事实不符合: □GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

□GB/T 50430-2017 标准 条款:

□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

□GB/T 45001-2020 idt IS045001: 2018 标准 条款相关要求

■ GB/T 23331-2020 idt IS050001:2018 标准 6.6 条款

不符合性质: □严重 ■一般

审核员: 1 青 市核组长: 1 元 诗 受审核方代表: 江一 均

日期: 2022.12.17 日期: 2022.12.17 日期: 2023.10.17

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

Zuz 持施有效.

不符合项报告

車核領域及 类型	□QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP ■EnMS ■初审■第(2)阶段审核□再认证□监督()次□证书转换□特殊审核□其他			
受审核方	扬州市天龙环保设备有限公司	陪同人员	吕苏玲	
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 12. 18	

不符合事实描述: 检查中发现, 2021 年单位产值能耗为 2.92kgce/万元, 2022 年 1-11 月份单位产值能耗为 3.73kgce/万元,单位产值能耗有逐步升高之势,没有进行原因分析也没有控制措施:

上述事实不符合: □GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

□GB/T 50430-2017 标准 条款:
□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

□GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: 口严重

审核员: / 表 1 号 · 审核组长: / 影 / 9 受审核方代表: 江一 9

日期: 2022.12.17 日期: 2022.12.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

弘子 持施有效.

审核员: 1 打 1 日期: 2022.12.8

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:公司只有一块进户电表,没有配备二级电表,不符合 GB17167-2006 标准《用能单位能》 源计量器具配备与管理通则》的要求

纠正情况: 营港二瓜电楼, 安蒙 GB 17167-2006 标准历史出出了图备, 特好用和办公后勤用电台升

原因分析: 1. 超美人觉对 GB/T 23331-2020 jobt ISO50001: 2018 标准6.64数、RB/T119-2015 徐涛管理体系 加拭制造在业份证要出4.6、1.4年数理解不益的; d.没有审我二风电表

纠正措施: 对相关人员进行标准格例,便其理解 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准的条数、 PB/T119-2015 轮廓管理举系 机械制造企业从证要出 4.6.1.4年款

预定完成日期: 2022.12.18


举一反三检查情况:经检查,已经购买了电差,并进门审定;

受审核方纠正措施有效性的验证:经验证,已经对相关人员进行标准格例, 爱格例人员程解了白B/T 23331-2020 idt ISot0001:2018 松堆 6.6条数、RB/T119-2015 能作管理环本 机械制度 金业从延惠本4.6.1.4条款,到亚措施有效;

验证人: 吕芬格 日期: 2022.12.18

受审核方代表: {1-19

日期: 2022.12.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:检查中发现,2021年单位产值能耗为2.92kgce/万元,2022年1-11月份单位产值能耗为3.73kgce/万元,单位产值能耗有逐步升高之势,没有进行原因分析也没有控制措施;

纠正情况:对2022年1一11月伤单位产殖能耗升高的原因进行分析,并制定控制措施

原因分析:/超差人质对GB/T 23331-2020 id+ ISOSDOO1:2018标准10.1年较、PB/T119-2015 舱库管理各系 机械制造企业从距要扩升6.4年款理解不监彻; 。1.对2022年1-11日份单位产金能耗价高的原因没有正时业行分析,并制定控制措施;

纠正措施:对下个月进行标准的格例,使其理解GB/T23331-2020 idt ISOS0001:2018 转准10.14数、 PB/T119-2015 额厚管理体系 机械制度至业以证再出头6.4条数;

预定完成日期: 2021.12.18

举一反三检查情况:经检查,已经对2022年1-11日务单位产项税耗升高的原则进行分析,并制定了控制措施;


受审核方纠正措施有效性的验证:经验证,已经对相关人员进行了特准的增加,发给例人员理解了科准的要求,到正指施有效;

验证人: 吕若.姓

日期: 2022、12、18

受审核方代表: 22- 好

日期: 2022、1218



原因分析

针对生产部 2021 年万元能耗 2.92, 2022 年 1-11 月万元能耗 3.73 原因分析 如下:

- 1、2022年我单位新增加一台大型加工设备,耗能较高。
- 2、新员工对机器操作不熟练,在工作过程中未及时关闭加工设备。
- 3、我单位产品为非标定制,2022年生产大规格闸门、格栅、刮泥机设备数量增加。
 - 4、因疫情原因,各班组错开上班时间,并不定时加班。

针对以上原因分析,我单位将作出一些改善:

- 1、加强员工工作流程培训,工作结束及时检查设备电源关闭情况。
- 2、合理安排班组人员工作时间。
- 3、对焊工人员进行培训。



培训有效性评价表

编号: 6.2-03

		1,5 5		
培训岗位	生产部	培训方式	授课	
培训人数	1人	考核方式	现场提问、现场整改	
授课人	江一鸣 (管理者代表)	时 间	2022.12.18 8:00-9:00	
培训地点	公司会议室	考核地点	公司会议室	

培训内容:GB/T 23331-2020 idt IS050001:2018 标准 6.6 条款

RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.1.4 条款;

GB/T 23331-2020 idt IS050001:2018 标准 10.1 条款

RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.4 条款;

参加人员:



培训成绩:现场提问、现场整改、未形成考试卷。

效果评价:

通过此次培训,使相应的管理人员理解了标准的知识,特别是了解 GB/T 23331-2020 idt IS050001:2018 标准 6.6 条款、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求 4.6.1.4 条款; GB/T 23331-2020 idt IS050001:2018 标准 10.1 条款、RB/T119-2015 能源管理体系 机

械制造企业认证要求 4.6.4 条款;

的要求。使其了解标准的内容。

培训效果良好,有效。

评价人: ンユーック 日期: 2022.12.18 10: 00