



编号: 0007-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	不符合报告编号:	20230105
受审核部门: 技术品质部		陪同人员: 何秋云	
不符合事实描述: 技术品质部编号为 16011762 的绝缘电阻表, 能提供校准证书 (编号 HL202208300054, 校准日期 2022 年 8 月 30 日), 未能提供相应的计量确认过程记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.1.4 计量确认过程记录 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) 孙的唯 陪同人员(签名) 何秋云 企业部门代表(签名) 袁星 日期: 2023 年 1 月 5 日			
纠正措施: 根据绝缘电阻测量过程计量要求对绝缘电阻表的校准结果进行确认, 并检查其他测量设备是否存在相同问题, 若有, 一并整改。 企业部门代表签名: 袁星 审核员签名: 孙的唯			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行。 审核组代表签名: 孙的唯 日期: 2023.1.5			

可另附页