



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EnMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 再认证 ☒ 监督第 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	安徽逸通新型建材科技有限公司	陪同人员	刘欢欢
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2023. 3. 10
不符合事实描述: 经计算, 2022 年单位产品能耗为 50.96kgce/t, 比 2021 年的单位产品能耗 45.54kgce/t 高出 11.98kgce/t。没有进行原因分析, 也没有制定控制措施。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 ☒ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 10.1 条款 ☒ RB/T 114-2014 要求 4.6.4 条款 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 周涛 审核组长: 周涛 受审核方代表: 刘欢欢 日 期: 2023. 3. 09 日 期: 2023. 3. 09 日 期: 2023. 3. 09			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 纠正措施有效 审核员: 周涛 日期: 2023. 3. 10			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：经计算，2022年单位产品能耗为50.96kgce/t，比2021年的单位产品能耗45.54kgce/t高出11.98kgce/t。没有进行原因分析，也没有制定控制措施。
纠正情况：对2022年的单位产品能耗升高进行原因分析，并制定控制措施；
原因分析：相关人员对GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准10.1条款、RB/T 114-2014要求4.6.4条款理解不深刻。
纠正措施：对相关人员进行标准培训，使其理解把准的内容；
预定完成日期：2023.3.10
举一反三检查情况：经检查，已经对2022年的单位产品能耗升高进行原因分析，并制定控制措施；
受审核方纠正措施有效性的验证：经验证，已经对相关人员进行标准的培训，受培训人员理解了标准的内容；
验证人：刘冰冰 日期：2023.3.10 受审核方代表：刘冰冰 日期：2023.3.10

关于 2022 年生产能耗增高分析报告说明

2022 年产能能耗相比 2021 年增高，具体原因分析如下：

一、疫情原因

自 4.4 号因为疫情原因对生产厂区进行封控，一直到 5.15 号逐步解除管控，在疫情期间有 50 位员工吃住厂区，生产一直处于停产状态，造成生活用电超标。

二、限电原因

自 8 月份开始接到供电公司通知，企业开机功率不得超过 500KW/h,每周企业必须停产超过 2 天，造成生产开、停机频繁，生产水、电能耗过高。

三、生产工艺改进

10 月因公司销售政策调整，需要增加市县代理商，产品范围增加企业标准和定制产品，生产工艺配方需要优化和调整，大量的配方调试，造成水、电能源浪费。

四、新设备、新模具的调试

增加多台注塑机、大量的新模具，为适应生产订单，对新设备和新模具进行调试、试产，造成水、电能源浪费。

五、原料供应紧张

由于疫情原因，物流运输不及时，经常出现物料供应断货情况，造成生产停产，产生二次开机增加水、电能耗。

六、对能耗增高原因进行整改，具体整改措施如下：

1. 根据存在的节能意识薄弱，公司加强节能法规的宣传，技术节能改造创新，管理措施跟踪落实，提高员工节能意识等。
2. 对办公照明、公共区域采用节能照明，做到人走灯灭，人走电断，在温度不高情况下，不开空调，使用电风扇，下班后关闭电脑电源，减少电脑待机能耗。
3. 优化产品结构，批量生产，减少换型次数，降低水、电能耗。
4. 加强车间水、电、气管理，增加生产巡视和设备维护管理。
5. 做好能源管理台账，汇总、分析。

安徽逸通新型建材科技有限公司



