



编号: 0128-2021-2023

## 不符合项报告

|                                                                                                          |                |                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----|
| 企业名称:                                                                                                    | 上海双高阀门(集团)有限公司 | 不符合报告编号:            | 01 |
| 受审核部门: 质管部                                                                                               |                | 陪同人员: 邹炜            |    |
| 不符合事实描述:<br>查出厂编号为 HT-8872 的“红外线测温仪”校准证书, 证书编号为 202230005, 校准日期为 2022 年 08 月 03 日。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。 |                |                     |    |
| 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准“7.1.1 计量确认总则”                                                            |                |                     |    |
| 不符合程度: 主要不符合 <u>√</u> ; 次要不符合 <u>√</u> ;                                                                 |                |                     |    |
| 审核员(签名) <u>邹炜</u>                                                                                        |                | 陪同人员(签名) <u>邹炜</u>  |    |
| 企业部门代表(签名) <u>邹炜</u>                                                                                     |                | 日期: 2023 年 3 月 13 日 |    |
| 纠正措施: 1. 立即对 HT-8872 红外线测温仪进行计量确认验证。<br>2. 对相关人员进行培训。                                                    |                |                     |    |
| 企业部门代表签名: <u>邹炜</u>                                                                                      |                | 审核员签名: <u>邹炜</u>    |    |
| 纠正措施完成情况:<br><u>企业整改合格并关闭。</u>                                                                           |                |                     |    |
| 审核组代表签名: <u>邹炜</u>                                                                                       |                | 日期: 2023 年 3 月 13 日 |    |

可另附页